


**P.G.O.U.**




PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA


El presente Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) tiene por objeto regular el uso del suelo urbano y suburbano, así como la ordenación de las actividades económicas, sociales y culturales que se desarrollan en el territorio municipal.

El P.G.O.U. se fundamenta en los principios de sostenibilidad, equidad y eficiencia, y se orienta a garantizar el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo económico y social del municipio.

El P.G.O.U. se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, en sesión celebrada el día 27 de julio de 2010.



*[Handwritten signature]*



**TÍTULO DEL DOCUMENTO**

El presente documento ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, en sesión celebrada el día 27 de julio de 2010.

I.- SAN ROQUE

Consorcio de Obras Públicas y Transportes

APROBADO DEFINITIVAMENTE

POB RESOLUCION DE LA CO-  
MISION EJECUTIVA DE OBRAS  
Y TRANSPORTES Y

UN AGUAS DE CADA DE REGIA

25 JUL 2000

JUNTA DE AMPLIACION

DILIGENCIA: Para hacer constar que el  
presente documento ha sido aprobado  
por acuerdo plenario  
de 17 de marzo de 2000, conforme a  
Decreto de ratificación de 2 de Mayo de  
2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A.  
de 19 de noviembre de 1992.


EL SECRETARIO



Para inventariar sistemáticamente el conjunto urbano de San Roque, se han establecido seis niveles de valoración o categorías, definidas en base a criterios de monumentalidad, interés histórico, armonización estética de fachadas, valor estético-ambiental, elementos singulares, etc. También se ha tenido en cuenta la incidencia de cada edificio en su entorno, incidencia que puede ser indiferente, agresiva o incluso en algunos casos tan negativa que sería deseable la eliminación futura de ciertos edificios. Se establecen pues, los siguientes grados:

**PRIMERA CATEGORIA: Interés monumental de primera clase:** Edificios cuyos valores generales no ofrecen ninguna duda en cuanto al alto interés monumental, tales como la Iglesia de Sta. María la Coronada, y el llamado Palacio de los Gobernadores.

**SEGUNDA CATEGORIA: Interés monumental de segunda clase:** Aquellas edificaciones cuyo interés histórico y artístico es elevado, pero no obstante algo inferior a las de la categoría anterior. Generalmente se trata de grandes mansiones o casas pertenecientes a una burguesía acomodada que siguen más o menos estrechamente los estilos imperantes en el momento de su construcción. En ella se utilizan a veces materiales nobles. También se pueden incluir aquí edificios modestos, pero cuyas especiales características históricas les hacen merecedores de protección. --



TERCERA CATEGORIA: Interés monumental de tercera clase. Edificios cu-

yo interés es parcial, pues aunque poseen elemen-  
tos de interés, como portadas y patios con arquerías  
el conjunto general no está a la altura de esos --

elementos, ya que se trata de construcciones de ca-  
racter más popular, que no permiten normalmente una  
clasificación estilística tan completa como en la  
categoría segunda, debido en gran parte a una menor  
inversión económica en la construcción, en la cual  
se emplean habitualmente materiales algo más modes-  
tos.

Tanto en esta categoría como en la anterior, --  
pueden incluirse edificios de carácter público, que  
no alcanzan el nivel monumental de la categoría --  
primera.

CUARTA CATEGORIA: Interés estético-ambiental.- Elementos aislados de

difícil clasificación.

Pueden establecerse tres divisiones:

A) Arquitectura popular tradicional. Suele emplear

materiales de construcción humildes y su desarrollo

es relativamente paralelo e independiente de las --

corrientes estilísticas de cada momento. No suelen

tener verdadero carácter monumental y su interés es

mas etnológico-social que histórico o artístico.

B) Edificaciones que pueden ser actuales o antiguas

(C) Elementos singulares tales como pozos, fuentes, kioscos, monumentos daltjeiros de carácter conmemorativos, jardines, escaleras, gradas, enlosados, e incluso mobiliario urbano, como bancos, guardacantinas, farolas, etc.

QUINTA CATEGORIA: Interés indiferente. Aquellas edificaciones que no poseen ninguno de los valores antes descritos, pero que sin embargo, dada su disposición en la trama urbana, pasan desapercibidos en el entorno, o bien se encuentran en zonas periféricas (caso de las -- nuevas barriadas) y no llegan a afectar al conjunto histórico-estético tradicional.

SEXTA CATEGORIA:

Interés negativo: Edificios que alteran gravemente la estética del entorno, por su altura, volumen, decoración, etc. o bien ocultan o afectan seriamente a otras edificaciones de superior categoría ante las cuales no deben prevalecer.

Caso especial es el de aquellos edificios, que, presentando un interés propio, están adosados a otros que tienen carácter de plena monumentalidad, en este caso la actuación necesita un análisis especial ante cualquier decisión.

Consejería de Obras Públicas y Transportes

APPROBADO



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A.

espectares de restauración, que pueden ser aco-  
m-  
tidos por entidades superiores.

SEGUNDA CATEGORIA: Aparte de los proyectos especiales de restaura-


ción que conviniere en cada caso, son admisibles las pequeñas intervenciones de rehabilitación en el interior. Las fachadas admiten tratamiento de mejora, que no solo no hagan desaparecer elemen-  
tos de interés sino que incluso eliminen caracte-  
rísticas negativas, tales como tendidos eléctri-  
cos adosados, anuncios, repintes, etc. Se aconse-  
ja la reposición de elementos perdidos, siempre  
que esté debidamente documentada su antigua exis-  
tencia.

TERCERA CATEGORIA: Admite remodelaciones más intensas al interior, -

respetando elementos singulares y fachadas. En -  
aquellos casos en que deben conservarse solo ele-  
mentos de interés muy localizados y relativamen-  
te independientes del conjunto (que ha podido --  
perder su carácter) se admite la remodelación --  
profunda, siempre controlada y respetando tanto  
los elementos mencionados, como la plástica exte-  
rior del antiguo edificio.

CUARTA CATEGORIA: Presenta dos tipos de actuación:

a)) Salvo en casos concretos de gran interés etno-



b) Los elementos aislados de clasificación especial son siempre dignos de restauración y conservación - "in situ", aunque algunos casos pueden permitir la posibilidad de un cambio de emplazamiento, tal como los monumentos callejeros de carácter conmemorativo


QUINTA CATEGORIA: Pueden desaparecer si la nueva edificación no es - negativa para el conjunto urbano.

SEXTA CATEGORIA: Pueden presentarse dos grados de intervención:  
 a) Eliminación parcial, por ejemplo en casos de ex- cesiva altura o volumen, o de interferencia parcial sobre la visibilidad de un monumento.  
 b) Eliminación total a corto o largo plazo, sin - edificación posterior del solar.

Para la aplicación de estos criterios es necesario aplicar el inventario sistemático de edificaciones de la ciudad, en el cual se indica la categoría atribuida a cada edificio.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el pleno de la S.T.S.J.A. de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO



registrado en este inventario, se ha establecido una clave, en la cual se hacen constar los siguientes datos:

1.- Abreviatura del nombre del nucleo urbano con siderado. p.ej. S.R. ( SAN ROQUE )

2.- Numeración de la hoja correspondiente del Plá Parcelario. p.ej. H.02

3.- Numeración de la manzana correspondiente. p.ej. M.5


4.- Signatura de los inmuebles ó parcelas consignados en cada manzana. p.ej. 2

Por ejemplo: 7) S.R.--(H. 02) M. 2/5

c/Francisco V. Montero(San Nicolás)

Paralelamente se hace constar el nombre de la calle ó plaza, y la numeración callejera de cada inmueble.

Por otra parte, cada uno de los inmuebles, lleva una numeración correlativa general dentro del catalogo.



Diligencia: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la Ley 1/1981



A) Edificio de la Iglesia.

- Plaza de la Iglesia, Plaza de Armas, y c/ R.
- Figueras.
- Una planta y torre.

Iglesia abierta al culto.

Buen estado de conservación.

Es interesante todo el conjunto, y se tratara

con más profundidad en el apartado de arquitec

tura religiosa.

- Siglos XVIII y XIX, estilo barroco y neoclásico.

- Categoría 1.

B) Dependencia parroquial anexa a la parte trasera de

la Iglesia.

- Calle Consuelo s/n.

- Dos plantas.

- Buen estado de conservación.

- Es interesante el cierre sobre el acceso,

- Posiblemente del siglo XIX.

- Es aconsejable el enlucido y pintura de la fa-

chada.


- Categoría 3.

C) Dependencia parroquial anexa a la anterior.


- Calle Consuelo, esquina a Calle Santísimo.

- Una planta.

- Buen estado de conservación.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el documento ha sido aprobado por el acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.  
EL SECRETARIO



- Calle Santísimo, esquina a calle R. Figueras.
- Dos plantas.
- Buen estado de conservación al exterior.
- Gran puerta de acceso. Parece haber sido un antiguo almacén o "cilla".
- Posiblemente del siglo XIX.
- Categoría 3.

E) Dependencia parroquial adosada a la parte trasera de la Iglesia.

- Calle R. Figueras.
- Dos plantas.
- Buen estado de conservación.
- Tiene dos balcones con soportes de persiana.
- Categoría 3.

2)

S.R. - (H. 02) M.2/1.

- Calle Francisco V. Montero nº 21

- Dos plantas.
- Vivienda antigua rehabilitada.
- Buen estado de conservación.

- Puertas y ventanas con enmarques de piedras
- DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.I.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.



EL SECRETARIO,

S.R. - (H. 02) M.2/2.

- Categoría 4.

3)

- Calle Francisco V. Montero nº 17.

- Una planta.

- Buen estado de conservación.

- Categoría 4.

5)

S.R.--(H. 02) M.2/4.

- Calle Francisco V. Montero, nº 11.

- Una planta.

- Vivienda antigua modernizada.

- Buen estado de conservación.

- Presenta la fecha 1.886 en la clave del dintel de la puerta.

- Fines del S. XIX (1.886).

- Categoría 4.

- En el plano catastral figura como un solo inmueble de dos casas, que son arquitectónicamente diferentes (nº 11 y 9 de la calle).

6)

S.R.--(H. 02) M.2/4 bis.

- Calle Francisco V. Montero nº 9.

- Una y dos plantas.

- Vivienda popular con tejado a dos aguas.

- Regular estado de conservación.  
El presente documento ha sido aprobado por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.I.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

S.R.--(H. 02) M.2/5.

- Categoría 4.


- Calle Francisco V. Montero nº 44.

- Dos plantas.

- Buen estado de conservación.

- Vivienda.

- Reja en cierto bajo.



- Buen estado de conservación.

- Categoría 5.

S.R. - (H. 02) M.2/7.

- Calle Francisco V. Montero nº 3.

- Dos plantas.

- Vivienda moderna.

- Buen estado de conservación.

- Categoría 5.

S.R. - (H. 02) M.2/8.

- Calle Francisco V. Montero nº 1, esquina a calle

- Ojanguen (o Herreía).

- Dos plantas.

- Edificio de uso indefinido con tejado a dos aguas

- Deficiente estado de conservación.

- Categoría 4.

S.R. - (H. 02) M.2/9.

- Calle Teniente Ojanguen (o Herreía) nº 1.

- Una planta.

- Vivienda popular, sin elementos de interés.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el pleno de la S.T.S.A. de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.A. de 13 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,



- Calle Teniente Ojanguen (o Herreía) s/n.

- Una planta.

- Casa actual siguiendo estilo popular.

- Buen estado de conservación.



- Categoría 4.

S.R. - (H. 02) M.2/12.

- Calle Teniente "Ujanguen s/n.

- Una planta.

- Vivienda siguiendo estilo popular, con decora-

- ción de bombos en los pretilles.

- Buen estado de conservación.

- Categoría 4.

S.R. - (H. 02) M.2/13.

- Calle Consuelo s/n.

- Solar.

- Categoría 5.

S.R. - (H. 02) M.2/14.

- Calle Consuelo nº 13.

- Una planta.

- Vivienda popular actual.

- Buen estado de conservación.

- Categoría 5.

S.R. - (H. 02) M.2/15.

- Calle Consuelo s/n.

- Dos plantas.

- Vivienda popular antigua con balcón y te-

jado.

- Deficiente estado de conservación.

- Principios del S. XIX.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,

APROBADO EFICIENTEMENTE  
Secretaría de Obras Públicas y Transportes

- S. XIX.
- Sería aconsejable que una nueva edificación mantuviera las rejas y el estilo de la fachada conservada.
- Categoría 5

19)

S.R. - (H. 02) M.2/17.

- Calle Consuelo nº 7 y 7 duplicado.

- Dos plantas.

- Vivienda popular.

- Presenta cierre bajo, óculo en la fachada y

fecha con iniciales (1.850 A. V.) en la clave

del dintel de la puerta de entrada.

- S. XIX (1.850).

- Se aconseja su rehabilitación.

- Categoría 3.

S.R. - (H. 02) M.2/18.

20)

- Calle Consuelo esquina a Calle Santísimo nº 2.

- Una planta.

- Vivienda simple actual.

- Buen estado de conservación.

- Categoría 4.

S.R. - (H. 02) M.2/18 bis.

21)

- Calle Santísimo nº 4.

- Dos plantas.

- Vivienda simple actual sin elementos de interés.

- DILIGENCIA. Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la S.R.L. el 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.R.S.A. de 19 de noviembre de 1992.

- S. XIX.

- Categoría 4.

25)

S.R. - (H. 02) M.3/1.

- Calle Sagasta esquina a Calle Paz s/n.

- Dos plantas.

- Vivienda y panadería.

- Buen estado de conservación.

- Se intentó valorar estéticamente la esquina,

que presenta pilastras en la planta superior,

y fachada curvada.

- Fines del S. XIX o Principios del XX.

- Categoría 3.

26)

S.R. - (H. 02) M.3/2.

- Calle Francisco V. Montero nº 8C esquina a

Calle Paz.

- Dos plantas.

- Vivienda señorial.

- Buen estado de conservación.

- Antepechos decorados en ventanas superiores,

gran balcón sobre el acceso, transformado en


cierro por medio de carpintería. Cierro bajo

junto a la esquina, y guardacantón prismático

labrado en piedra arenisca.

- Categoría 2.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Sagasta el día 17 de marzo de 2000, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 19 de noviembre de 1992.



- Terraza-jardín adosada. Toda la manzana está conjuntada por el empleo del color azul grisáceo en distintos elementos.
- En la Calle Sagasta existe una edificación indefinida sin interés, formando conjunto con la edificación anterior.

- Categoría 3.

28)

S.R. - (H. 02) M.4/1.

- Calle Reyes nº 1.

- Dos plantas.

- Vivienda burguesa.

- Buen estado de conservación.

- S. XIX.

- Categoría 3.

29)

S.R. - (H. 02) M.4/2.

- Plaza Espartero nº 3 y 5.

- Tres plantas.

- Vivienda antigua modernizada.

- Balconillos.

- Buen estado de conservación.

- Categoría 4.


S.R. - (H. 02) M.4/3.

30)

- Plaza Espartero nº 2.

- Dos plantas.

- Vivienda modernizada.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Sagasta, en cumplimiento de la S.I.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.



- Categoría 5.

32)

S.R. (H.02) M.4/5.

- c/ A. Castilla, esquina a c/ F.V. Montero nº 10.

- Tres plantas.

- Vivienda.

- Buen estado de conservación.

- S. XIX (con modernizaciones posteriores, entre ellas

un piso añadido encima del tejado.)

- Rejas.

- Categoría 4.

33)

S.R. (H.02) M.4/6.

- c/ F. V. Montero nº 12.

- Una planta.

- Vivienda simple actual.

- Buen estado de conservación

- Categoría 5.

S.R. (H.02) M.4/7.

34)

- c/ F.V. Montero nº 14.

- Una planta.

- Vivienda simple actual.

- Buen estado de conservación.


- Se sugiere la eliminación de las rejas de aluminio.

- Categoría 4.



Diligencia: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el pleno de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO



29-bis)

S.R. (H.02) M.4/2 bis.

- Categoría 4.

(Corresponde, con la misma numeración a la otra parte de la casa nº 29, M.4/2, nº 3 y 5 de la Plaza Esparteo - c/ F.V. Montero nº 18.

- Dos plantas.

- Vivienda señorial.

- Buen estado de conservación.

- Balcón principal, dos cielos bajos, y dos antepechos bajo ventanas, decorados con motivos circulares. Conserva parte del patio con arcos y columnas de orden toscano.

- S. XIX.

- Categoría 2.

36))

S.R. (H.02) M.4/9.

- c/ F.V. Montero nº 9, esquina a c/ Artillero. - Una planta.

- Vivienda popular clásica.

- Buen estado de conservación.

- Cabe destacar el tejado con copete.

- S. XIX, (con modernizaciones posteriores).

- Categoría 4.

37)

S.R. (H.02) M.4/10.

- c/ Artillero s/n.

- Tres plantas.



Diligencia: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.I.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO.

- Vivienda simple actual.
- Buen estado de conservación.
- Categoría 4.

39)

S.R. (H.02) M.5/2.

- c/ Romero Figueroa s/n.

- Dos plantas.

- Vivienda popular simple.

- Deficiente estado de conservación.

- Categoría 4.

40)

S.R. (H.02) M.5/3.

- c/ Romero Figueroa nº 5.

- Dos plantas.

- Vivienda popular simple.

- Buen estado de conservación.

- Se ha rehabilitado recientemente.

- En la pared, argolla para amarrar caballerías.

- Categoría 4.

S.R. (H.02) M.5/4.

- c/ Romero Figueroa s/n.

- Una planta.

- Vivienda simple.

- Buen estado de conservación.


- S. XIX, con reformas actuales.

- Categoría 4.

41)

Diligencia para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO.



- c/ San Juan nº 4.

- Dos plantas, la superior añadida recientemente.

- Vivienda de cierta categoría.

- Buen estado de conservación.

- Fin de S. XVIII, principios S. XIX.

- Portada con pilastras recuadradas, dos cielos bajos

cagados.

- Se debe dignificar la fachada, de modo que la publici-

dad y la decoración relativa al Pub "Kabila" armonice

con el conjunto de la fachada.

- Categoría 3.

S.R. (M.02) M.5/7.

- c/ F. V. Montero nº 33.

- Dos plantas.

- Vivienda de cierta categoría.

- Buen estado de conservación.

- S. XIX, década de los setenta.

- Ha sido rehabilitada siguiendo el estilo original.

- Presenta ciervo principal con reja de estilo gibraltá

reño, antepechos con reseta calada y empuques de pie

dra en huecos.

- Categoría 3.

S.R. (H.02) M.5/8.

- F. V. Montero s/n.

- Dos plantas.

45)

44)

Consejería de Obras Públicas y Transportes  
APPROBADO / APROBANTE

POR RESOLUCIÓN DE LA C.D.  
MISIÓN DE AYUDA DE OBRAS  
NACIONAL DE TERRAJE Y  
URBANISMO DE CALIDAD DE FECHA:

25 JUL 2000

DILIGENCIA: Para hacer constar que el  
proyecto ha sido aprobado  
por acuerdo plenario  
del 17 de marzo de 2000, conforme a  
Decreto de ratificación de 2 de Mayo de  
2000 en cumplimiento de la S.T.S.J.A.  
de 19 de noviembre de 1992.  
EL SECRETARIO



- Vivienda de cierta categoría.
- Buen estado de conservación.
- S. XIX, (1.870).
- Presenta puerta con las iniciales R.F. y fecha 1.870
- en la clave. Soportes de balcón neoclásicos, cierto
- corrido, restos de pilastras en esquinas, corniza de
- tculada, tejado a dos aguas bien conservado.

- Categoría 3.

47)

S.R. (H.02) M.5/10.

- c/ F. V. Montero nº 27.

- Dos plantas.

- vivienda de características populares.

- Muy deficiente estado de conservación.

- Cabe destacar la rejería, en cierto bajo y dos balco-

nes.

- Finales del S. XVIII principios del S. XIX.

- Se propone su rehabilitación.

- Categoría 3.

S.R. (H.02) M.5/11.

- c/ F.V. Montero nº 25.

- Dos plantas.

- vivienda de características populares.

- buen estado de conservación.

- muy modernizada exteriormente.

- presenta bodega de cañón en el acceso y dos balcones.

El documento ha sido aprobado por el pleno de la S.R. de 17 de marzo de 2000, conforme a la Ley de 17 de marzo de 2000, en cumplimiento de la S.R. de 19 de noviembre de 1992.



EL SECRETARIO

- Edificación de uso indefinido.
- Deficiente estado de conservación.
- Tiene una pequeña fachada en c/ Santísimo.
- Categoría 5.
- S.R. (H.02) M.5/13,
- c/ R.V. Montero, esquina a c/ Santísimo.
- Una planta.
- Deficiente estado de conservación.
- Categoría 5.
- S.R. (H.02) M.6/1.
- c/ Artillero, esquina a c/ de los Reyes,3.
- Dos plantas.
- Vivienda ?.
- Aceptable estado de conservación.
- Presenta balcón con reja y cruz sobre calvario de -
- manpostería en el dintel de la puerta de entrada.
- S. XVIII ?.
- Categoría 2.
- S.R. (H.02) M.6/2.
- c/ Artillero esquina c/ R.V. Montero.
- Dos plantas con torre.
- Vivienda señorial.
- Buen estado de conservación.
- Cierros bajos con remate, tres balcones de rejilla con
- soportes, portada con iniciales A.C.B. y la fecha 1.879

52)

51)

50)



- Vivienda simple.
- Buen estado de conservación.
- Presenta tejado con copete y cierre bajo.
- Categoría 4.

54)

S.R. (H.02) M.6/4.

- c/ San Jose nº 4.

- Dos plantas.
- Vivienda de cierta categoría.
- Buen estado de conservación.

- Presenta decoración de tipo neoclásico en molduras, pilastras, dinteles, soportes de balcón, etc. En la clave de la puerta, la fecha 1.902, que tiene todo el aspecto de ser posterior al estilo arquitectónico de la edificación.

- S. XIX ?.

- Se propone la revisión del tratamiento pictórico de la fachada.
- Categoría 3.

55)

S.R. (H.02) M.6/5.

- c/ San Jose nº 6, esquina a c/ de los Reyes.

- Dos plantas.
- Vivienda.

- Aceptable estado de conservación.
- Presenta cierre bajo con reja.

- S. XIX.

- Categoría 4.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES  
APROBADO DEFINITIVAMENTE  
POR RESOLUCIÓN DE LA C.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1982.  
EL SECRETARIO

- Consejo de Obras Pùblicas y Transportes
- APROBADO FORMALMENTE
- POR RESOLUCION DE LA COMISION EJECUTIVA DE OBRAS PÙBLICAS Y TRANSPORTES
- 15 JUL 2000
- 3
- JUNTA DE ANDALUCIA

está en este momento oculta por la referida casa con-  
 tigua, no obstante ciertos detalles confirman lo ex-  
 puesto, entre ellos, la tipología del tejado visible,  
 el retranqueo de la casa y las incisiones en la anti-  
 gua esquina, que solo se pueden producir por el paso  
 continuo de carrajes y el roce de sus elementos al -  
 doblar la esquina.

- S. XVIII 7.

- Categoría 3.

S.R. (H.02) M.7/4.

- Plaza de la Iglesia, esquina a c/ Rubin de Celis nº2  
 - Dos plantas.

- Vivienda y comercio.

- Buena conservación.

- Antepechos neoclásicos decadenes, decoración incisa

en ventanas y balcón, de estilo premoderista. Sopor-  
 tes de persianas y rejería en general.

- Remozamientos efectuados a fines del S. XVIII, y/

principios del S. XX. La edificación de base es ante-  
 rior; la rejería del balcón es más antigua que el res-

to de la decoración y es supervivencia del estado pri-


mitivo de la casa.

- Se considera necesario sustituir el enlucido que imi-

ta granito en la fachada del comercio.

- Categoría 2.

S.R. (H.02) M.7/5.



- Buen estado de conservación.

- Categoría 4.

S.R. (H.02) M.8/2.

- c/ Santa Bárbara nº 17

- Una planta.

- Vivienda de carácter popular.

- Presenta pretiles valorados.

- Buen estado de conservación.

- Categoría 4.

63) S.R. (H.02) M.8/3.

- c/ Santa Bárbara s/n.

- Una planta.

- Portada de garage.

- Buen estado de conservación.

- Categoría 5.

64) S.R. (H.02) M.8/4

- c/ Santa Bárbara s/n.

- Dos plantas y garage.

- Vivienda actual, que está en la c/ de los Reyes y

tiene una salida a Santa Bárbara.


- Fachada (c/ de los Reyes) en obras. Nos rejas.

- Categoría 5.

65) S.R. (H.02) M.8/5.

- c/ Santa Bárbara s/n.

DECLARACIÓN: Para hacer constar que el  
presente documento por acuerdo plenario  
de 17 de marzo de 2000, conforme a  
Decreto de ratificación de 2 de Mayo de  
2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A.  
de 19 de noviembre de 1992.  
EL SECRETARIO.



JUNTA DE ADELANTOS

- vivienda actual sin interés alguno.

- Buen estado de conservación.

- Categoría 5.

67)

S.R. (H.02) M.8/7.

- c/ Santa Bárbara nº 3.

- Dos plantas.

- vivienda popular.

- Presenta cierto bajo interesante.

- Buen estado de conservación.

- Principios del S. XIX.

- Un sector del mercado forma parte de este edificio.

- Categoría 4.

68)

S.R. (H.02) M.8/8.

- MERCADO MUNICIPAL.

- c/ Santa Bárbara, esquina a c/ Vallecillo Lujan.

- Una y dos plantas.

- Mercado público municipal.

- Buen estado de conservación.

- Construido en 1.960.

- La incidencia de su decoración exterior en el entorno

estético-ambiental, es altamente negativa. Es necesas-

rio reformar las fachadas.

- Categoría 6.

69)

S.R. (H.02) M.8/9.

- Plaza de Espartaco, nº 3 y 3 duplicado.

El Secretario,  
de 19 de noviembre de 1992.  
2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A.  
de 17 de marzo de 2000, conforme a  
la resolución por acuerdo plenario  
del 17 de marzo de 2000, ha sido aprobado  
que el presente documento conste que el



70)

S.R. (H.02) M.8/10.

- Plaza de Espartero, esquina a c/ de los Reyes, nº4.

- Dos plantas.

- Vivienda señorial.

- Buen estado de conservación.

- Presenta en general un buen conjunto de rejilla, en

ventanales y cierrros.

- Tiene la fecha 1.906 en la clave del arco de la co-

chera y en la cancela de rejilla.

- Principios del S. XX (1.906).

- Categoría 3.

S.R. (H.02) M.8/11.

71)

- c/ de los Reyes nº 6

- Dos plantas.

- Vivienda antigua.

- Presenta balcón, cierrro bajo y gárgola de tubo metá-

lico en canalón de desagüe.

- Deficiente estado de conservación.

- Principios del S. XIX ?.

- Categoría 4.

S.R. (H.02) M.8/12.

72)

- c/ de los Reyes s/n.


- Dos plantas.

- Vivienda comercio actuales.

- Buen estado de conservación.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el pleno de la Junta de Regantes de la S.R.J.A. de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.R.J.A. de 19 de noviembre de 1992.


EL SECRETARIO,



- Vivienda señorial
- Buen estado de conservación

- Presenta balcón y dos ciérras bajos, y en la clave del dintel la fecha borrosa 1.8(7)9

- Al parecer, pertenece a la segunda mitad del S.XIX.



- Categoría 2

S.R. (H.02) M.8/14

- c/ Colón nº 4
- Dos plantas

- Vivienda

- Buen estado de conservación

- Presenta dos entradas gemelas con arcos de medio punto que recuerdan a edificaciones de gibraltár

- Segunda mitad del S. XIX.

- Categoría 4.

S.R. (H.02) M. 8/15.

- c/ Colón nº 6

- Dos plantas.

-Vivienda popular.

- Aceptable estado de conservación.

- Tiene dos balconillos altos.

- Categoría 4.

S.R. (H.02) M.9/1

- c/ de Los Reyes nº1

- Dos plantas.

- Vivienda burguesa de cierta categoría.


74)


75)

76)

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el pleno de la Junta de Andalucía, en su sesión de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,





- c/ San José s/n.
- Dos plantas.
- Vivienda antigua rehabilitada.
- Tiene balcón y cierre bajo.
- Categoría 4.

78)

S.R. (H.02) M.9/3.

- c/ S. José esquina a c/ Francisco V. Montero. nº26
- Dos plantas.
- Vivienda.
- Buen estado de conservación.
- Presenta ventanas superiores con tratamiento modernista
- Y balcón.

- La edificación básica es del s. XIX, y se le aplica pos

teriormente una decoración modernista.


- Categoría 3.

79)

S.R. (H.02) M.9/4

- Sede de la Sociedad de caza "Calpe"
- c/ Francisco V. Montero nº28.
- Dos plantas.
- Vivienda.
- Buen estado de conservación.
- La edificación básica es de mediados del s. XIX, con una decoración aplicada posteriormente, de carácter modernista.
- Arquitectónicamente es continuación de la anterior.
- Se considera necesaria la eliminación de los azule-

DEL INSOLAR: Para hacer constar que el procedimiento por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1982.



- da.

S.R. (H.02) M.10/1.

- 5. IIIIX

lajas de piedra recortada.

cuales son de uos ep destacat los guardapolvos barricos de

- sot ue 'seuqetog / sofed soltato 'BURBUEA-CELTATO

ВНИМАНИЕ! ВВЕДЕНИЕ

El 10 de mayo de 1994, el Sr. [REDACTED] fue entrevistado por el Sr. [REDACTED] y el Sr. [REDACTED].

c/ Botica, torre con decoración de aletas, de tradi

Esquina valorada con pilastras neoclásicas. En la -

11a Rematado por cornisa moldurada con dentículo.

FOR FURTHER INFORMATION, CONTACT: SAC, NEW YORK (100-100000) OR SAC, NEW YORK (100-100000)

De la Mesa, J. M., & Llorente, J. A. (2017). The impact of the 2015-2016 drought on the water resources of the Iberian Peninsula. *Journal of Hydrology*, 558, 1-15.

uno triangular flameado por dos círculos todos

rematado por tres frontones neoclásicos, de ellos -

En la c/ F.V. Montero presenta gran balón corrido,

“NOTES ON CONSERVATION”

... ..

- Regular estado de conservación en nº 4 duplicado.

- Categoría 5.

S.R. (H.02) M.10/3

- c/ Aurora nº 6.

- Dos plantas.

- Vivienda simple actual.

- Buen estado de conservación.

- Categoría 5.

S.R. (H.02) M.10/4.

- c/ Aurora nº 8.

- Dos plantas.

- Vivienda simple actual.

- Buen estado de conservación.

- Categoría 5.

S.R. (H.02) M.10/5.

- c/ Aurora nº 10.

- Una planta.

- Vivienda modernizada cuidando estilo.

- Buen estado de conservación.

- Presenta ventanas con rejilla.

- Categoría 4.

S.R. (H.02) M.10/6.

- c/ Aurora.

- Una planta.

83)


84)

85)

86)

De notarse: Para hacer constar que el presente documento no ha sido aprobado por el pleno de la Junta de Gobierno Municipal de la S.T.S.A. de 17 de marzo de 2000, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1/1982, de 13 de noviembre de 1982.

EL SECRETARIO.



- Vivienda simple actual.
- En obras.
- Categoría 5.

88)

S.R. (H.02) M.10/8.

- c/ Aurora nº 20.
- Una planta.
- Vivienda simple actual.
- Buen estado de conservación.
- Categoría 5.

89)

S.R. (H.02) M.10/9.

- c/ Aurora, esquina a c/ Teniente Ojanguen.
- Una planta.
- Solar con edificación indefinida.
- Categoría 5.

90)


S.R. (H.02) M.10/10.

- c/ Teniente Ojanguen nº 19.
- Una y dos plantas.
- Vivienda moderna con garage.
- Buen estado de conservación.
- Categoría 5.

91)

S.R. (H.02) M.10/11.

- c/ Teniente Ojanguen nº 17.
- Una planta.
- Vivienda popular.
- Buen estado de conservación.



El presente acuerdo ha sido aprobado por el pleno de la Junta de Andalucía, en su sesión de 17 de marzo de 2000, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1/1992, de 13 de mayo, de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de la S.T.S.A. de 18 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,



- Buen estado de conservación.

- Categoría 4.

S.R. (H.02) M.10/13.

- c/ Teniente Ojanguren nº 13.

- Una planta.

- Vivienda popular.

- Buen estado de conservación.

- Categoría 4.

S.R. (H.02) M.10/14.

- c/ Teniente Ojanguren nº 11

- Una planta.

- Vivienda popular.

- Buen estado de conservación.

- Categoría 4.

S.R. (H.02) M.10/15.

- c/ Teniente Ojanguren, esquina a c/ San Nicolas

(F. V. Montero).

- Dos plantas.

- Vivienda simple actual.



- Buen estado de conservación.

- Categoría 4.

S.R. (H.02) M.10/16.

- c/ San Nicolas (F.V. Montero nº 2)

- Dos plantas.



Para hacer constar que el  
presente documento ha sido aprobado  
unanimemente por acuerdo plenario  
de 17 de marzo de 2000, conforme a  
lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley  
2000, en cumplimiento de la S.I.S.J.A.  
de 19 de noviembre de 1992.

- Situación simple actual.

- Buen estado de conservación.

- Categoría 5.

S.R. (H.02) M.10/18.

98)

OFICINA TECNICA MUNICIPAL.

- c/ San Nicolas nº 3, esquina a Plaza de Vindas nº3

- Dos plantas mas semisótano en Plaza de Vindas, y

tres plantas en c/ San Nicolas.

- Exvivienda transformas en oficinas municipales.

- Presenta cuatro balcones y tres ciérros con rejía

en Plaza de Vindas, y dos balcones y dos ciérros en

c/ San Nicolas.

- Buen estado de conservación.

- fines del S. XVIII y/o principios del S. XIX.

- Categoría 2.

S.R. (H.02) M.10/19.

99)

- Plaza de Vindas.

- Dos plantas.

- Vivienda de cierta categoría.

- Deficiente estado de conservación.

- Tres balcones altos y un ciérro bajo formando con--

junto con la edificación anterior.

- fines S. XVIII, principios S. XIX.


- Categoría 2.

S.R. (H.02) M.10/20

100)

- c/ Los Reyes nº 11.

Diligencia para haber constar que el presente documento ha sido aprobado por el Ayuntamiento por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la Ley 1/1984



- Buen estado de conservación.
- Categoría 5.

102)

S.R. (H.02) M.10/22.

- Plaza de Espartero s/n.
- Una planta.

- Edificación de uso indefinido.
- Regular estado de conservación.
- Categoría 5.

103)

S.R. (H.02) M.10/23.

- Pantificadora de Molina.
- Plaza de Espartero nº5.
- Dos plantas.


- Vivienda y comercio (Panadería).
- Buen estado de conservación.

- Se propone la eliminación de los repintes de color verde en la fachada.
- Categoría 4.

104)

S.R. (H.02) M.10/24.

- Plaza de Espartero nº 3.
- Dos plantas.
- Vivienda antigua, muy rehabilitada.
- Buen estado de conservación.
- Presenta ciervo bajo y portada.
- Finales s. XVIII-principios s.XIX.
- Categoría 4.



Atención: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a la Ley de 2 de Mayo de 1982.

- 106) S.R. (H.02) M.11/1.
- Buen estado de conservación.
  - Presenta balcones con rejería de forja y cierrros bajos
  - s. XVIII-XIX.
  - Categoría 3.

- c/ Matadero nº 2.
- Dos plantas.
- Vivienda burguesa.
- Buen estado de conservación.
- Presenta cierrros bajos y balcones. En las claves de tres puertas, las iniciales incisas J.D.V. con la - fecha 1.900. Posee un aladado de una planta que puede ser un almacén.
- fin del siglo XIX (1.900).
- Se sugiere revisión de la pintura en la fachada.
- Categoría 2.

- 107) S.R. (H.02) M.11/2.
- c/ Matadero s/n (tiene una salida a la calle Aurora).
  - : Dos plantas.
  - Vivienda simple de tipo popular.
  - Buen estado de conservación.
  - Tiene una salida a la calle Aurora que presenta una terraza muy pintoresca resultado de la demolición y acondicionamiento de un tejado de copete.

APROBADO CATEGORICAMENTE  
Conservado de Obras de Arquitectura

Diligencia para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el Pleno de la Junta de Gobierno de la 17 de marzo de 2000

- Categoría 4.

109)

S.R. (H.02) M.11/4.

- c/ Matadero.
- Dos plantas.
- Vivienda simple.

- Buen estado de conservación.

- Categoría 4.

110)

S.R. (H.02) M.11/5.

- c/ Matadero s/n.
- Una planta.
- Jardín-Huerto.

- Categoría 5.

111)

S.R. (H.02) M.11/6.

- c/ Matadero esquina Teniente Djanguren y esquina a calle Aurora.
- Una planta.
- Huerto con edificación indefinida.


- Categoría 5.

112)

S.R. (H.02) M.11/7.

- c/ Aurora nº 11.
- Una planta.
- Entada de un garaje o almacén.

- Categoría 5.



- Categoría 5.

114) S.R. (H.02) M.11/9.

- c/ Aurora nº 3.

- Dos plantas.

- Vivienda rehabilitada.

- Buen estado de conservación.

- Categoría 5.

115) S.R. (H.02) M.11/10.

- c/ Aurora, esquina a c/ Vallecillo Luján nº 6.

- Dos plantas.


- Vivienda de cierta categoría.

- Buen estado de conservación.

- Presenta balcón principal y dos ciérras bajos.

- Fin del s. XVIII-principios del s. XIX.

- Categoría 3.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,



- Categoria 4.

- Category 4.

EL SECRETARIO

de 19 de novembro de 1997

de 19 de novembro de 1992

Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 1900, conforme a

El 14 de marzo de 2000 se firmó un acuerdo por el que se comprometió a la

que el

DIFFERENTIAL EQUATIONS

\* V T V

^ ^ ^

cont'd.

sqguina a c/ Tuna no

[illegible]

XIX

RE BUTLER AND COMPANY

identified as

a pequena hornacina

SECRET

En la [redacted] [redacted]

to y oploz o saueisr

[illegible]

metallings, de re her

© 2006 The Authors  
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

side recipient

010211110401 ep 0801

- Buen estado de conservación.

- Presenta balcón y dos cielos bajos, acceso adinte-

lado.

- fin del s. XVIII-principios s. XIX.

- Categoría 4.

120)

S.R. (H.02) M.12/10.

- c/ Matadero nº 19, esquina a c/ Herrería.

- Dos plan as.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Categoría 4.

121)

S.R. (H.02) M.12/11.

- c/ Matadero nº 13.

- Una planta.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Categoría 4.

122)

S.R. (H.02) M.12/12.

- c/ Matadero nº 11.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Categoría 4.

123)

S.R. (H.02) M.12/13.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el pleno de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO.



CONSEJO DE OBRAS PÚBLICAS Y EQUIPAMIENTO  
APROBADO EN PLENO  
POR RESOLUCIÓN DE LA  
MAYORÍA ABSOLUTA DE OBRAS  
PÚBLICAS Y EQUIPAMIENTO  
25 JUL 2000

- c/ Tambor, esquina a c/ Vallecillo Luján nº 12, es-  
quina a c/ Tuna.

- Dos y tres plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación. El tejado se ha transformado en  
azotea con ático.

- Tres balcones y dos cierras bajos. Acceso adintelado

La "piedra vista" añadida al zócalo, no concuerda con

el estilo.

- fines del s. XVIII-principios s=XIX.

- Categoría 3.

126)

S.R. (H.02) M.13/2.

- c/ Tuna nº 3. Trasera en la c/ Tambor.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- fines s. XVIII-principios s=XIX.

- Categoría 4.

127)

S.R. (H.02) M.15/1.

- c/ Coronel Moscoso (Málaga) esquina a c/ Conde de -

Las Lomas nº 14, esquina a c/ Teniente Ojanguen.

- Una, dos y tres plantas.

- Hospital Municipal y Capilla de Nuestra Señora de la

Vistación.

- Buena conservación, con fuertes reformas en el hospi-


La Capilla es de una sola nave, cubierta con bóveda de cañón y lunetos, e iluminada por medio de óculos.

La Capilla es de una sola nave, cubierta con bóveda de cañón y lunetos, e iluminada por medio de óculos.

La Capilla es de una sola nave, cubierta con bóveda de cañón y lunetos, e iluminada por medio de óculos.

La Capilla es de una sola nave, cubierta con bóveda de cañón y lunetos, e iluminada por medio de óculos.

La Capilla es de una sola nave, cubierta con bóveda de cañón y lunetos, e iluminada por medio de óculos.




- acceso adintelado, sosteniendo entablamiento simple - con dos trígilitos. El cuerpo superior de la portada, encajado, consta de dos pilastras estriadas flanqueadas de una hornacina y sosteniendo un pequeño frontón triangular. En la hornacina, se halla una imagen en piedra de la Virgen y el Niño, que puede ser objeto de un estudio más pormenorizado.

En la calle Málaga se conserva una portada sencilla en piedra, con pilastras lisas.

- Categoría I, excepto para la parte moderna del Hospital (Categoría 5.).

Dirección: Para hacer constar que el documento ha sido aprobado por el pleno de 17 de mayo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,



- Buena conservación.

- Tiene en la esquina un azulejo representando un Cristo.  
- Pines del siglo XVIII- principios del S. XIX.

- Categoría 4.

129)

S.R.- (H.02) M.16/2

- c/ Coronel Moscoso (Málaga) nº 10.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Reformado, solo conserva un pequeño balcón.

- Categoría 5.

130)

S.R.- (H.02) M.16/3.

- c/ Coronel Moscoso. nº 12.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

131)

S.R.- (H.02) M.16/4.

- c/ Coronel Moscoso (Málaga) nº 16-14.

- Una planta.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

132)

S.R.- (H.02) M.16/5.

- c/ Coronel Moscoso nº 18, esquina a c/Conde Lomas.

- Una planta.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Categoría 5.



El Conselleria Para hacer constar que el  
procedimiento ha sido aprobado  
de 17 de mayo de 2000, conforme a  
Decreto de ratificación de 2 de Mayo de  
2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A.  
de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO

- Buena conservación.
- Categoría 5.

134)

S.R. - (H.02) M.16/7.

- c/ Conde Lomas nº 17.

- Una planta.

- Vivienda.

- Conserva un cierre bajo.

- Categoría 5.

135)

S.R. - (H.02) M.16/8 y 9.

- c/ Conde Lomas nº 15.

- Tres plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Edificación actual que reúne los antiguos inmuebles

- nº 8 y 9.

- Categoría 5.

136)

S.R. - (H.02) M.16/10.

- c/ Conde Lomas nº 14.

- Dos plantas

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Tiene dos cierres bajos y uno alto.

- Fines s. XVIII-principios s. XIX.

- Categoría 4.


137)

S.R. (H.02) M.16/11.

- c/ Conde Lomas nº 9.


- Dos plantas.

- Vivienda.



Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO.



- Fines s XVIII-principios s. XIX, con reforma.
- Categoría 4.

139)

S.R. (H.02) M.16/19.

- c/ Vallecillo Lujan nº 16.
- Dos plantas.
- Vivienda.
- Buena conservación.
- Reformada, solo conserva un balcón sencillo.
- Categoría 5.

140)

S.R. (H.02) M.16/20.

- c/ Vallecillo Lujan nº 18.
  - Dos plantas.
  - Vivienda.
  - Un balcón sencillo.
  - Fines s. XVIII-principios s. XIX.
  - Categoría 4.
- El Jefe de la Oficina para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el pleno de 17 de marzo de 2000, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 2 de mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.
- EL SECRETARIO.

141)



S.R. (H.00) M.16/21.

- c/ Vallecillo Lujan nº 20.
- Dos plantas.
- Vivienda buena conservación, tiene un balcón sencillo.
- Fines s. XVIII-principios s. XIX.
- Categoría 4.

142)

S.R. (H.02) M.16/22.

- c/ Vallecillo Lujan nº 22.
- Dos plantas.
- Vivienda.
- Buena conservación.
- Tiene un balcón corrido y un cierre bajo.



- Buena conservación.
- Tiene dos cierrros bajos, balcón corrido y petril modernista.
- Fines s. XVIII-principios s. XIX.

- Categoría 4.

144)

S.R. (H.02) M.16/24 y 25.

- c/ Vallecillo Luján n° 28.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Tiene un cierrro bajo y dos balcones.

- Siglo XIX.

- Categoría 4.

145)

S.R. (H.02) M.16/26.

-c/ Vallecillo Luján n° 32.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

La fecha 1857.

- Categoría 4.

146)

S.R. (H.02) M.17/6.

- c/ Coronel Moscoso (Malaga) n° 27

- Dos plantas

- Vivienda.


- Buena conservación

- Categoría 5.

147)

S.R. (H.02) M.17/9.

- c/ Coronel Moscoso n° 25



Para hacer constar que el documento ha sido aprobado por acuerdo plenario de 17 de mayo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,



- Buena conservación.
- Categoría 5.

149)

S.R. (H.02) M.17/11.

- C/ Coronel Moscoso n° 21
- Dos plantas.
- Vivienda.
- Buena conservación.
- Categoría 5

150)

S.R. (H.02) M.17/12.

- C/ Coronel Moscoso n° 17
- Una planta.
- Vivienda.
- Buena conservación.
- Categoría 5.

151)

S.R. (H.02) M.17/13.

- C/ Coronel Moscoso n° 14
- Dos plantas.
- Vivienda.
- Buena conservación
- Categoría 5

152)

S.R. (H.02) M.17/14.

- c/ Coronel Moscoso n° 13.
- Dos plantas.
- Vivienda.
- Buena conservación.
- Categoría 5.


153)

S.R. (H.02) M.17/15.

- c/ Coronel Moscoso n° 13

Para hacer constar que el  
presente acuerdo ha sido aprobado  
por el Pleno del 17 de marzo de 2000, conforme a  
Decreto de ratificación de 2 de Mayo de  
2000, en cumplimiento de la S.T.S.A.  
de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO



- Buena conservación.
- En la clave del arco de acceso, las iniciales C.B. y la fecha 1.876.
- Segunda mitad del s. XIX (1.876).

- Categoría 4.

155)

S.R. (H.02) M.20/10B.

- c/ Vallecillo Luján nº 33, accesorio.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Un cierre bajo.

- Fin de s. XVIII-principio s. XIX.

- Categoría 4.

156)

S.R. (H.02) M.20/10C.

- c/ Vallecillo Luján nº 33.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Conservación regular.

- Esquina valorada, con valcón envolvente.

- Final s. XIX-principios s. XX.

- Categoría 4.

157)

S.R. (H.02) M.20/12.


- c/ General Lacy (Málaga) nº 13.

- Dos plantas.

- Vivienda y bar.

- Buena conservación.

- Balcón sobre portada y fachada muy cuidada. Arcos elípticos sobre columnas toscanas en el interior.
- 2ª mitad s. XIX.
- Categoría 4.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el Pleno de la Junta de Gobierno de la S.T.S.J.A. de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO.

que los repisas con mensulillas.  
- 2ª mitad s. XIX (1889).

- Categoría 3.

159)

S.R. (H.02) M.20/13.

- c/ General Lacy nº 5.

- Dos plantas.

- Vivienda popular.

- Regular conservación.

- Categoría 5.

160)

S.R. (H.02) M.20/14.

- c/ General Lacy nº 3.

- Dos plantas.

- Vivienda popular.

- Regular conservación.

- Categoría 5.

161)

S.R. (H.02) M.20/15.

- c/ de la Cruz nº 1, esquina a c/ General Lacy.

- Dos plantas.

- Vivienda popular.

- Regular conservación.

- Categoría 5.

162)

S.R. (H.02) M.20/16.


- c/ de la Cruz nº 24, accesorio.

- Una planta.

- Vivienda popular.

- Regular estado de conservación.

- Categoría 5.



DI.17.000001 Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el pleno de 13 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO.



- Buena conservación.
- Categoría 5.

164)

S.R. (H.02) M.20/18.

- c/ de la Cruz nº 28.
- Dos plantas.
- Vivienda.
- Buena conservación.
- Categoría 5.

165)

S.R. (H.02) M.20/29.

- c/ de la Cruz nº 30.

- Una planta.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

166)

S.R. (H.02) M.20/20.

- c/ de la Cruz nº 32.

- Dos plantas.

- Vivienda antigua modernizada.

- Regular conservación.

- Categoría 5.

167)

S.R. (H.02) M.21/1.

- c/ General Lacy nº 2, esquina s/c de la Cruz.

- Una planta.

- Vivienda.


- Buena conservación.

- En la clave del dintel del acceso, las iniciales A.V.C.

y la fecha 1 854. Esquina acharnelada.

- Segunda mitad s. XIX (1.854).

Diligencia. Para hacer constar que el  
procedimiento por acuerdo plenario  
de 17 de marzo de 2000, conforme a  
Decreto de ratificación de 2 de Mayo de  
2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A.  
de 19 de noviembre de 1992.



- Buena conservación.

- Tiene cierra bajo y balcón convertido en cierra. Los

huecos superiores están protegidos con tejadillo de

finas del s. XIX 6 principios del s. XX.

- Fines del s. XVIII-principios del s. XIX.

- Categoría 3.

169)

S.R. (H.02) M.21/3.

- c/ General Lacy nº 10.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Dos cierras bajos, acceso adintelado, balcón isabelino

sobre menzulas, ventanas con molduras neoclásicas y an-

tepechos decorados con lazos y enmarcados con azulejos

friso con greca sobre cornisa y pretil de azotea con

antepechos lisos, alternados con palmetas clásicas de

cerámica.

- Medios del s. XIX.

- Categoría 2.

170)

S.R. (H.02) M.21/4.

- c/ Vallecillo Luján nº 31, antiguo.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Cierra bajo y balcón que presenta diseño atípico en rejilla

- Categoría 4.


171)

S.R. (H.02) M.21/5.

- c/ Vallecillo Luján nº 33.

- Dos plantas.

- Vivienda popular modernizada.



- 2ª mitad del siglo XIX.
- Cateoría 3ª

- 2 - mitad del siglo XIX.

- C/ Valledillo Irujan n.º 29.

- Una planta.

- The end is not the actual.

- Buena conservación.

- Category 5.

(74)

S. R. (H. 03) M. 21/8

- 0/Vallejo 110 Luján n° 27.

**- Dos Plans.**

**- A!V!A?e?da ?ode?e?**

- Buena conservación.

- Categoria 5 \*

(175)

S. R. (H. 03) M. 21/9.

- C/ Valledillo Irujan nº 25


- Los planters

— ПЕРУЭТАТА —

- Buena conservación

- Cierro bajo, cierro alto y balcón que presenta una  
pequeña hornacina junto a su hueco.

- Category 3:



- Vivienda
- Buena conservación
- En la clave del dintel, las iniciales A.A.B. y la fecha 1918.
- Categoría 5ª

177)

S.R. (H.03) M. 21/11

- C/ Vallecillo Luján nº 21
- Una planta
- Vivienda popular modesta
- Regular conservación
- Categoría 5ª.

178)

S.R. (H.03) M. 21/12

- C/ Vallecillo Luján nº 19
- Dos plantas.
- Vivienda modesta.
- Regular conservación.
- Categoría 5ª

179)


S.R. (H.03) M. 21/13

- C/ Vallecillo Luján nº 17
- Dos plantas
- Vivienda
- Buena conservación
- Categoría 5ª

180)

S.R. (H.03) M. 21/14

- C/ Vallecillo Luján nº 15
- Dos plantas
- Vivienda actual
- Buena conservación



DIAGNÓSTICO: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el pleno de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO



182)

S.R. (H.03) M. 21/16

- Categoría 5ª

- C/ Vallecillo Lujan nº 9

- Dos plantas

- Vivienda

- Buena conservación

- Categoría 5ª

183)

S.R. (H.02) M. 21/17

- C/ Vallecillo Lujan nº 7

- Dos y tres plantas

- Vienda

- Buena conservación

- Categoría 5ª

184)

S.R. (H.02) M. 21/18

- C/ Vallecillo Lujan nº 5

- Dos plantas

- Vivienda

- Buena conservación

- Categoría 5ª

185)

S.R. (H.02) M. 21/19

- C/ Vallecillo Lujan nº 3 esquina a Sta. Barbara y

esquina a C/ Cruz nº 2.

- Dos plantas


- Vivienda

- Tiene balcon con diseño de rejería que impone

una pequeña variante.

- Categoría 4ª

DILIGENCIAL Para hacer constar que el  
presente documento ha sido aprobado  
por el acuerdo plenario  
de 27 de marzo de 2000, conforme a  
Decreto de ratificación de 2 de Mayo de  
2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A.  
de 19 de noviembre de 1992.  
EL SECRETARIO



- Buena conservación  
- Categoría 5ª

187)

S.R. (H.02) M. 21/21

- C/ La Cruz nº 8

- Dos plantas

- Vivanda

- Buena conservación

- Categoría 5ª

188)

S.R. (H. 02) M. 21/22

- C/ La Cruz nº 8

- Dos plantas

- Vivanda

- Buena conservación

- Categoría 5ª

189)

S.R. (H. 02) M. 21/23

- C/ La Cruz nº 10 y 12

- Una y dos plantas.

- Vivanda

- Buena conservación

- Categoría 5ª

190)

S.R. (H. 02) M. 21/24

- C/ La Cruz nº 14

- Dos plantas

- Vivanda

- Buena conservación


- Esquinas valoradas con dempise de sillerie en

planta baja y pilas tras acamadas en planta alta.

- Categoría 4ª

RECOMENDACIÓN: Para hacer constar que el  
presente documento ha sido aprobado  
de 17 de marzo de 2000, conforme a  
Decreto de ratificación de 2 de Mayo de  
2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A.  
de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO



- categoria 5ª

192)

S.R. (H.02) M. 21/26

- c/ La Cruz nº 18

- Una planta

- Vivienda

Buena conservacion

- categoria 5ª

193)

S.R. (H.02) M. 21/27

- c/ La Cruz nº 20

- Una planta

- vivienda

- Buena conservacion

- categoria 5ª

194)

S.R. (H.02) M. 21/28

- c/ La Cruz nº 22

- Una Planta

- Vivienda

- Buena conservacion

- categoria 5ª

195)

S.R. (H.02) M. 25/1

- c/ General Lacy nº 56 (foto Pardo)

- Dos plantas


Vivienda comercio

- Buena conservacion

- categoria 5ª

QUISMIAS: Para hacer constar que el  
proyecto anterior por acuerdo plenario  
del 17 de marzo de 2000, conforme a  
Decreto de ratificación de 2 de Mayo de  
2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A.  
de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO



- El interior está en ruinas.
- Balcón sobre ménsulas. Antepedros de ventanas con decoración geométrica decadente. Pretiles decorados.
- S. XIX.
- Categoría 4.

197)

S.R. (H.02) M.25/3.

- c/ General

- Dos plantas.
- Vivienda rehabilitada y con reformas recientes en la fachada.

- Buena conservación.

- Categoría 4.

198)

S.R. (H.02) M.25/4.

- c/ de la Cruz nº 23 y 25.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Categoría 5.

199)

S.R. (H.02) M.25/5.

- c/ de la Cruz nº 21.

- Dos plantas.


- Vivienda.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

Para hacer constar que el presente acta ha sido aprobado por unanimidad por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1/1982, de 2 de mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,



- Buena conservación.

• Үзгәүәт

- Categoría 6 para la fachada.

(201)

S.R. (H.02) M.25/7.

- c/ Cruz nº 17.

- Dos plantas.

• 2007/11/11

BUENA CONSERVACIÓN.

- Categoria 5.

202)

S.R. (H.02) M.25/8.

1702 2000 /c -

- Dos plantas.

• ԵՐԱԹՂԻԼ •

• Buena conservación.

5. Categoria 5.

(203)

S.R. (H.02) M.25/9.

13. 05 2010 /

Una planta.

• *Wiltshire population.*


• Buena-conservación.

4. Category

(702)

S.R. (H.02) M.25/10.

11. Cruz no TT.



SECRETARIO

DICHTERND. Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el Consejo de la S.T.S.A. el 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.A. de 19 de noviembre de 1992.



- Buena conservación.
- Categoría 5.

206)

S.R. (H.02) M.25/12.

- c/ Cruz nº 7.

- Una planta.

- Vivienda popular.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

207)

S.R. (H.02) M.25/13.

- c/ Cruz nº 5.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Estado de conservación aparentemente bueno.

208)

S.R. (H.02) M.25/14.

- c/ Cruz nº 3.

- Una planta.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Categoría 5.


209)

S.R. (H.02) M.25/15.


- c/ Cruz nº 1, esquina a c/ Santa Bárbara nº 6.

- Dos plantas.

- Vivienda y comercio.



Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el pleno de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.  
EL SECRETARIO.



- Buena conservación.
- Categoría 5.

211) S.R. (H.02) M.25/17.

- c/ Santa Barbara nº 10.
- Dos plantas.
- Vivienda y carpintería.
- Buena conservación.
- Categoría 5.

212) S.R. (H.02) M.25/17 bis.

- c/ Santa Barbara, esquina a c/ Colón nº 13.

- Dos plantas.
- Vivienda.
- Categoría 4.

213) S.R. (H.02) M.25/18.


- c/ Colón s/n.

- Solar en obras.
- Categoría 5.

214) S.R. (H.02) M.25/19.

- c/ Colón nº 12.

- Tres plantas.
- Vivienda y comercio.
- Buena conservación. Casa reformada.
- Rejas en balcones y cierre.
- Buena conservación.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el pleno de 17 de marzo de 2000, conforme al Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO

- Buena conservación.
- Rejas de balcones y ciérricos.
- Segunda mitad del s. XIX.
- Categoría 4.

216)

S.R. (H.02) M.25/21.

- c/ Colón nº 16.

- Dos plantas.

- Vivienda tradicional sencilla.

- Buena conservación.

- Segunda mitad del s. XIX.

- Categoría 4.

217)

S.R. (H.02) M.25/22.

- c/ Colón nº 18.

- Dos plantas.

- Vivienda tradicional rehabilitada.


- Buena conservación.

- Categoría 4.

218)

S.R. (H.01) M.25/23.

- c/ Colón nº 20, esquina a c/ General "Bar El - Estrecho".
- Dos plantas.
- Vivienda moderna y bar.
- Buena conservación.
- Categoría 5.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el pleno de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.I.S.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO

- Categoría 5.

220)

S.R. (H.OI) M.26/8.

- c/ Cruz nº 33.

- Dos plantas.

- Vivienda tradicional

- Buena conservación.

- Balcón y cielo bajo.

- s. XIX.

- Categoría 4.

221)

S.R. (H.OI) M.26/9.

- c/ Cruz nº 31.

- Una planta.

- Vivienda popular modesta.

- Conservación regular.

- Categoría 5.

222)

S.R. (H.OI) M.26/10.

- c/ Cruz nº 29.

- Una planta.

- Vivienda popular rehabilitada.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

223)


S.R. (H.OI) M.26/11.

- c/ Cruz nº 27, esquina a c/ General Lacy.

- Una y dos plantas.

DIRECCIÓN: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el pleno de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 18 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO



- 225) S.R. (H.01) M.26/13.
- c/ General Lacy nº 75.
  - Tres plantas.
  - Vivienda y comercio.
  - Buena conservación.
  - Categoría 5.

- c/ General Lacy nº 73, esquina a c/ Correos.
- Tres plantas.
- Bloque de viviendas actual, con comercio.
- Buena conservación.
- Categoría 5.

226) S.R. (H.01) M.26/14.


- c/ Correos nº 2.
- Una planta.
- Vivienda actual modesta.
- Buena conservación.
- Categoría 5.

227) S.R. (H.01) M.26/15.

- c/ Correos nº 4.
- Una planta.
- Vivienda actual.
- Buena conservación.
- Categoría 5.

Diligencia: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO



- Conservación deficiente.
- Balcón principal sobre el acceso y un ciervo bajo.
- Categoría 4.

229)

S.R. (H.01) M.26/17.

- c/ Correos nº 8 y 10.

- Dos plantas.

- Viviendas.

- La nº 8 modernizada, la nº 10, deficientemente con-

servada.

- Categoría 5.

230)

S.R. (H.01) M.26/18.

- c/ Correos nº 12.

- Una planta.

- Vivienda popular modesta acondicionada.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

231)

S.R. (H.01) M.26/19.

- c/ Correos nº 14 y nº 14 duplicado.

- Dos plantas.

- Vivienda popular modesta. Bar en nº 14 duplicado.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

232)

S.R. (H.01) M.26/20.


- c/ Correos nº 16.

- Dos plantas



Dilección: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO



- Buena conservación.
- Categoría 5.

234)

S.R. (H.01) M.27/1.

- c/ Correos nº 18 y 20, esquina a c/ Pita.
- Dos plantas.
- Vivienda popular tradicional muy reformada.
- Buena conservación.
- Categoría 5.

235)

S.R. (H.01) M.27/2.

- c/ Correos nº 22 y 24.

- Una planta.

- Vivienda popular.

- Buena conservación.

- Categoría 4.

236)

S.R. (H.01) M.32/7.

- c/ Terrero Monesterio.

- Una planta.

- Garage.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

237)


S.R. (H.01) M.32/8.

- c/ Correos nº 11 con fachada a c/ Terrero Monesterio

nº 56.

- Una planta.

- Vivienda v garaje.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,

- Buena conservación.
- Categoría 5.

239)

S.R. (H.01) M.32/10.

- c/ Correos nº 15 (c/ Regulares de Larache en el Plan
- Parcelario) con fachada en calle Terrero Monesterio

nº 60.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

240)

S.R. (H.01) M.32/11.

- c/ Correos nº 17, esquina a c/ Terrero Monesterio.

- Dos plantas.

- Vivienda y comercio.

- Buena conservación.

- Un balcón, esquina valorada, argollas para caballerías

- en c/ Terrero Monesterio.

- Fines s. XVIII-principios s. XIX.

- Categoría 4.

241)

S.R. (H.01) M.32/12.

- c/ Correos nº 13.

- Dos plantas.

- Vivienda.


- Buena conservación.

- Categoría 5.



DIRECCIÓN: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el pleno de 27 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO.



- Buena conservación.
- Categoría 5.

243)

S.R. (H.OI) M.32/14.

- c/ Correos nº 7.
- Dos plantas.
- Vivienda.
- Buena conservación.
- Categoría 5.

244)

S.R. (H.OI) M.32/15.

- c/ Correos nº 5.

- Dos plantas.
- Vivienda.
- Buena conservación.
- Presenta cierras y balcones.
- Fines s. XIX-principios s. XX.
- Categoría 4.

245)

S.R. (H.OI) M.32/16.

- c/ Correos nº 1. "Bar-Restaurante Andaluía".
- Dos plantas.
- Buena conservación.
- Balcón simple.
- Fines s. XVIII-principios s. XIX.
- Categoría 5.

246)


S.R. (H.OI) M.32/17.

- c/ General Lacy nº 101, esquina a c/ Correos nº 1



Quiero ahora hacer constar que el  
presente documento ha sido aprobado  
por el pleno de la Junta de Andalucía  
de 17 de mayo de 2000, conforme a  
Decreto de ratificación de 2 de Mayo de  
2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A.  
de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO



- c/ General Lacy nº 69.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Balcón simple.

- Fines s. XVIII-principios s. XIX.

- Categoría 4.

248) S.R. (H.01) M.32/19.

- c/ General Lacy nº 67.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Balcón simple. Similar a la casa anterior.

- Fines s. XVIII-principios s. XIX.

- Categoría 4.

249) S.R. (H.01) M.32/20.

- c/ General Lacy nº 65. "Carnicería Pineda".

- Dos plantas.

- Vivienda y comercio.


- Buena conservación.

- Algo reformada, conserva un balcón con buena rejería.

- Categoría 4.

250) S.R. (H.01) M.32/21.

- c/ General Lacy s/n (antiguo 73) Nueva "Papelaría Goy



Diligencia para hacer constar que el  
presente documento ha sido aprobado  
por acuerdo plenario  
de 17 de marzo de 2000, conforme a  
Decreto de ratificación de 2 de Mayo de  
2000, en cumplimiento de la S.T.S.A.  
de 19 de noviembre de 1992.  
EL SECRETARIO



251) S.R. (H.01) M.32/22.

- c/ General Lacy nº 71 y 73. Antigua "Papelería Goya"

- Una planta.

- Comercio.

- Buena conservación.

- Guardacantón cilíndrico.

- Categoría 5.

252))

S.R. (H.01) M.32/23.

- c/ Portugés nº 2 (antiguo).

- Una planta.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

253)

S.R. (H.02) M.35/9.

- c/ Mercedes Huertas esquina a Plaza de Andalucía nº2 y 2 duplicado, esquina a c/ Terreno Monesterio nº 1.

- Dos y tres plantas.

- Vivienda y bares.

- Buena conservación.


- Acceso en arco de medio punto. Portales para carruajes. Tres balcones sobre ménsulas, dos de ellos tras formados en cielos. Esquinas achamadas en planta baja y con despiece de aljería en planta superior.

Pequeña azólea sobrelevada a modo de torcón. Conviene eliminar la pintura verde aplicada a los accesos y



DIJENCIA. Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por acuerdo plenario de 27 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO



- Buena conservación.

- Arcos de medio punto y elípticos en planta baja.

Balcón en planta alta.

- S. XIX.

- Categoría 3.

255)

S.R. (H.02) M.35/3.

- c/ Mercedes Huertas- Caja de Ahorros de Ronda.

- Tree Plantas.

- Banco.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

256)

S.R. (H.02) M.35/22.

- c/ Terrero Monesterio nº 3 (antiguo).

- Dos plantas.

- Vivienda y comercio.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

257)

S.R. (H.02) M.35/23.

- c/ Terrero Monesterio nº 3.

- Dos plantas.

- Comercio.


- Buena conservación.

- Categoría 5.



DILIGENCIA: Para poder constar que el presente documento ha sido aprobado por el acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO



259

S. R. (H. 02) N. 36/3

4 - Confidential

- Fines del siglo XVIII y principios s. XIX

- Un balcón y dos balconillos

- Bureau Connection

(260)

S. R. (H. 02) N. 36/475

- Categories 4

- Balcon

- Buena conservación

— **Антифашизм и фашизм**

- Des plantations

- C/General Levy n° 31 - Peninsular

- C/General Levy n° 29 (31 y 33 antigas)

- Trees planted

ОГОЛОШЕНО У СРБИЈИ -

- Buena conservación

La nueva constitucion que se va intentando armonizar

0010410 10 000

- Category 5

(267)

S. R. (H 02) M. 36/6 Y 7

- C/ General Levy n° 27 (27 y 29 antígenos)

- Trees planted

SECRET -

- Buena conservación



- Nueva constitucion que se va intentando armonizar

\*00104HE 7E H00

- Categoria 5.

(262)

S. R. (H. 02) M. 36/8



- Ventanas simples
- Sello XIX
- Categoría 4

264)

S.R. (H.02) M.36/10

-C/ General Lacy nº 21

- Dos plantas

- Vivienda

- Buena conservación

- Edificación actual intentando armonizar con el entorno

- Categoría 4

265)

S.R. (H.02) M.36/11

-C/ General Lacy nº 19 Laboratorio de análisis clínicos

- Dos plantas

- Buena conservación

- Edificación actual intentando armonizar con el entorno

- Categoría 4

266)

S.R. (H.02) M.36/12

-C/ General Lacy nº 17

- Dos plantas

- Vivienda y comercio

- Buena conservación

- Categoría 5

267)

S.R. (H.02) M.36/13


-C/ General Lacy nº 15

- Dos plantas

- Bar

- Buena conservación

- Categoría 5



DILIGENCIA: Para hacer constar que el  
 documento ha sido aprobado  
 por el pleno de 17 de marzo de 2000, conforme a  
 Decreto de ratificación de 2 de Mayo de  
 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A.  
 de 19 de noviembre de 1992.  
 EL SECRETARIO.

- Vivienda y comercio
- Buena conservacion
- Dos balconillos simples
- Categoria 4

270)

S.R. (H.02) M.36/16

- c/ General Lacy Nº 9

- Dos plantas

- Vivienda y comercio

- Buena conservacion

- Categoria 5

271)

S.R. (H.02) M.36/17

- c/ General Lacy nº 7

- Dos plantas

- vivienda

- Regular conservacion

- Balcon simple y olerro bajo

- Pines del S. XVII y principios del S. XIX

- Categoria 4

272)

S.R. (H.02) M.36/18

- c/ General Lacy nº 5 Banco

- Dos plantas

- Banco

- Buena conservacion

- Categoria 5


273)

S.R. (H.02) M.36/19

- c/ General Lacy nº 3 esquina a c/ Ferrero Monesterio

- Vivienda y Banco

- Tres plantas




DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por acuerdo plenario

- Buena conservacion
- Balcon simple sobre portalon con arco eliptico
- y en la clave de este, la fecha 1886.
- Segunda mitad del S. XIX (1886)
- Categoria 4

S.R. (H.02) M.37/4

- C/ General Lacy nº 67-69 (antiguos) esquina a
- e/ Portugues nº 1 Bar Keala



S.R. (H.01) M.37/5

- Una y dos plantas
- Bar
- Buena conservacion
- Categoria 5

275)

276)

- Buena conservacion
- Edificios ha sido reformada armonizando con el conjunto
- En la fachada una lapida con el texto: "aquí vivió el
- Ilustre escultor sanroqueño Luis Ortega Bru. En memo-
- ria Ayuntamiento de San Roque 1983"
- Categoria 4

S.R. (H.01) M.37/6

- C/ General Lacy nº 55

277)

- Dos plantas
- Vivienda y comercio
- Buena conservacion

- S. XIX

Para hacer constar que el  
presente documento ha sido aprobado  
provisoriamente por acuerdo plenario  
de 17 de marzo de 2000, conforme a

- Cierro bajo y balcon
- Siglo XIX
- Categoria 4

279)

S.R. (HO 1 y 2) M.37/8

- C/ General Lacy n° 51
- Una planta
- Comercio
- Buena conservacion
- Categoria 5

280)

S.R. (HO 1 y 2) M.37/9

- C/ General Lacy n° 49
- Una planta
- Vivienda
- Buena conservacion
- Cierro bajo
- Siglo XIX
- Categoria 4

281)


S.R. (HO2) M. 37/10

- C/ General Lacy n° 47
- Una planta
- Vivienda
- Buena conservacion
- Categoria 5

282)

S.R. (HO.2) M.37/13

- C/ General Lacy n° 45
- Dos plantas
- Vivienda hostal
- Buena conservacion



Diligencia. Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el pleno del 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 18 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO

- Dos y tres plantas
- Vivienda y comercio
- Buena conservación
- Categoría 5

285)

S.R. (H.02) M.37/14

- C/ General Lacy nº 39
- Dos plantas
- Vivienda
- Buena conservación
- Categoría 5

286)

S.R. (H.02) M.37/15

- C/ General Lacy nº 37
- Dos plantas
- Vivienda
- Buena conservación
- Categoría 5

287)

S.R. (H.02) M.37/16

- C/ General Lacy nº 35 Caja de Ahorros de Cadiz
- Tres plantas
- Banco
- Buena conservación
- Categoría 6


288)

S.R. (H.02) M.37/17

- C/ Reina nº 6
- Una planta
- Vivienda
- Buena conservación
- Categoría 5

DECLARACIÓN: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por unanimidad por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,



- Categoría 5

290)

S.R. (H.02) M. 39/2

- C/ Colon nº 19, 21 y 23

- Dos plantas

- Vivienda popular y tradicional

- Aceptable estado de conservación

- Categoría 4

291)

S.R. (H.02) M. 39/3

- C/ Tesoro nº 12, con trasera a C/ Colon

- Tres plantas

- Vivienda

- Buena conservación

- En la C/ Colon presenta balcon y alero de rejilla

- Formando conjunto uniforme con el inmueble nº 4

- Categoría 4

292)

S.R. (H.02) M. 39/4

- C/ Colon nº 17, 19 y 15

- Dos plantas

- Vivienda señorial

- Buena conservación

- Balcon y alero bajo. Balcon principal sobre so-

portes de forja. Acceso adintelado, y sobre el, entabl

mento neoclásico con triglitos, que se sustentan sobre

partes superiores de dos pilas tras plantan cortadas en


semicírculo a nivel del basqueton. Es necesario elími-

nar tanto el color verde del acceso como el negro en

que se ha pintado el entablamento.

- Siglo XVIII

- Categoría 2



- Buena conservación
- Cierro de rejilla
- Siglo XIX
- Categoría 4

294)

S.R. (H.02) M. 39/6

- C/ Colon nº 13 con fachada a C/ Tesoro nº 12

- Una planta

- Vivienda popular simple

- Buena conservación

- Categoría 5

295)

S.R. (H.02) M. 39/7

- C/ Colon nº 11 con fachada a C/ Tesoro nº 8

- Dos plantas y tres plantas

- Vivienda

- Buena conservación general, fachada descuidada

- Acceso adintelado y su cierre la fecha 1849.

- Primera mitad del s. XIX (1849)

- Categoría 4

296)



S.R. (H.02) M. 39/8

- C/ Colon nº 9

- Dos plantas

- Vivienda

- Buena conservación



- Las fachadas de esta casa presenta una curiosa decora obtenida mediante placas de terrazo rojo, represent do una serie de símbolos de caracter esoterico. Así pueden verse las columnas del templo de Jersalen, cierro y ventanas, Sobre el coronamiento del primer un sole.naciente con tres rayos, y sobre él, ya en

- Cierro bajo y balcones de forja. Portadas neoclasicas en sillera, con dos puentes pilastres planas flanquean el acceso adintelado en cuya clave aparece un adorno de tradicion barroca. Patio porticado, con columnas de ord Toscano. Es necesario eliminar la pintura gris que cub la portada.

- Segunda mitad del siglo XVIII

- Categoria 2

S.R. (H.02) M.39/10

- C/ Colon nº 3

- Dos plantas

- Vivienda tradicional rehabilitada

- Buena conservacion

- Categoria 4

298)

S.R. (H.02) M.39/11

- C/ Colon nº 1, esquina a C/ Los Reyes

- Dos plantas

- Vivienda tradicional rehabilitada

- Buena conservacion

- Categoria 4

299)

S.R. (H.02) M.39/12

- C/ Los Reyes nº 2, esquina a C/ Tesoro

- Dos plantas

- Vivienda moderna

- Buena conservacion

- Categoria 5

300)

S.R. (H.02) M.39/13


- C/ Tesoro nº 2

301)



DILIGENCIA: Para hacer constar que el anterior documento ha sido aprobado de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO



- Buena conservacion
- categoria 5

303)

S.R. (H.01) M.40/2

- c/ General Lacy nº 52 esquina a c/ Tesoro
- Dos plantas
- Vivienda y comercio
- Buena conservacion
- categoria 5

304)

S.R. (H.01 y H.02) M.40/3

- c/ Tesoro nº 17
- Dos plantas
- Vivienda
- Buena conservacion
- categoria 5

305)

S.R. (H.02) M.40/4

- c/ Tesoro nº 13 y 15
- Dos y tres plantas
- Vivienda
- Buena conservacion
- categoria 5


306)

S.R. (H.02) M.40/ 5 y 6

- c/ Tesoro nº 11
- Dos plantas
- Vivienda y garaje
- Buena conservacion
- categoria 5

DECLARACION: Para hacer constar que el documento ha sido aprobado por el acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.I.S.J.A. de 18 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO,



308)

S.R. (H.02) M.40/8

- c// Tesoro nº 7

- Dos plantas

- Vivienda con garaje

- Buena conservación

- Categoría 5

309)

S.R. (H.02) M.40/9

- c// Tesoro nº 5

- Dos plantas

- Vivienda

- Buena conservación

- Categoría 5

310)

S.R. (H.02) M.40/90

- c// Tesoro nº 1 esquina a c// De los Reyes nº 6

- Dos plantas

- Vivienda

- Buena conservación

- Categoría 5

311)

S.R. (H.02) M.40/11

- c// De los Reyes nº 8

- Dos plantas

- Vivienda

- Buena conservación

- Categoría 5


312)

S.R. (H.02) M.40/12

- c// De los Reyes nº 10 esquí. a c// Almoraima. Peluquería

- Una planta

Cristel



DILIGENCIA: Para hacer constar que el documento ha sido aprobado por el pleno de 17 de marzo de 2000, conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.


EL SECRETARIO

- c/ Almoratima nº 14 antiguo
- Una planta
- Vivienda
- Buena conservación
- Categoría 5

317 )

S.R. (H.02) M.40/17

Para hacer constar que el  
 documento ha sido aprobado  
 por el pleno del 17 de mayo de 2000, conforme a  
 Decreto de ratificación de 2 de Mayo de  
 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A.  
 de 19 de noviembre de 1992.  
 EL SECRETARIO.



- Categoría 5

314)

S.R. (H.02) M.40/14

- C/ Almoraima

- Dos y tres plantas

- Viñenda

- Buena conservación

- Se va intentando armonizar con el ambiente

- Categoría 5

315)

S.R. (H.02) M.40/15

- C/ Almoraima nº 6 antiguo

- Dos y tres plantas

- Viñenda

- Buena conservación

- Categoría 5

316)

S.R. (H.02) M.40/16

- C/ Almoraima nº 12 antiguo

- Dos plantas

- Viñenda

- Buena conservación

- Categoría 5

318)

S.R. (H.02) M.40/18

- C/ Almoraima nº 16 antiguo

- Una planta

- Viñenda


- Buena conservación

- Categoría 5


319)

S.R. (H.02) M.40/19

- C/ Almoraima



DILIGENCIA: Para hacer constar que el  
presente documento ha sido aprobado  
por el pleno de la Junta de Andalucía  
de 17 de mayo de 2000, conforme a  
Decreto de ratificación de 2 de Mayo de  
2000, con cumplimiento de la S.T.S.J.A.  
de 19 de noviembre de 1992.  
EL SECRETARIO



- Buena conservación

- Categoría 5

S.R. (H.02) M.40/21

- c/ Almoratines nº 28

- Una planta

- Vivienda

- Buena conservación

- Categoría 5

321)

S.R. (H.02) M.41/1

- c/ General Lacy nº 34 esquina a c/ Los Reyes

- Tres plantas

- Locales de la U.G.T.

- Buena conservación

- Categoría 5

322)

S.R. (H.02) M.41/2

- c/ General Lacy nº 36

- Dos plantas

- Vivienda tradicional

- Buena conservación

- Presentes balcones y ciéntr bajo con rejillas. En e

Timpano del acceso aparecen las iniciales S.A.

-Categoría 5

323)

S.R. (H.02) M.41/3

- c/ General Lacy nº 38

- Dos plantas

- Vivienda tradicional simple

- Buena conservación

- Categoría 4

324)

Diligencia: Para hacer constar que  
el presente documento ha sido expedido  
por el Ayuntamiento de Sevilla, en  
virtud de la Ley 1/1984, de 27 de marzo,  
de 17 de mayo de 2000, conforme  
al Decreto de ratificación de 2 de mayo

- Buena conservación

- Categoría 5

S.R. (H.02 y 01) M.41/5

- C/ General Lacy nº 42

- Dos plantas

- Vivienda actual. Semillas

- Buena conservación

- Categoría 5

Para hacer constar que el  
presente documento ha sido aprobado  
por el Pleno de la S.I.S.J.A. en  
su sesión de 17 de marzo de 2000, conforme a  
lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de 2 de Mayo de  
1992, en cumplimiento de la S.I.S.J.A.  
de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO

- C/ General Lacy nº 46 Bar España y Bazar

- Dos plantas

- Vivienda señorial con planta baja de uso comercial

- Buena conservación

- La planta de este inmueble es totalmente irregular

estando afectada por la esquina en ángulo muy agudo

que forma la confluencia de las calles General Lacy

y Almoraima. El diseño de la fachada es un caso atípico

dentro de la tipología de casas de San Roque. En la

planta, la fachada esta dividida en sectores por un

sistema de pilas pilas planas apaisadas, que enmarcan

los vanos y sustentan una cornisa moldurada que corre

todo el edificio y hace la función de gran arquitrabe

En posición asimétrica, una portada neoclásica. En

ella, el acceso principal esta flanqueado por dos i

lastras planas que sustentan un entablamento completo

cuyo arquitrabe esta decorado con dos guirnaldas que


rematan las pilas pilas y en la clave del dintel, una

pata estilizada. El triso esta dividido en tríglifos

y metopas estas ultimas presentan palmetas geométricas

En la fachada superior hay una sucesión de balcones

de diseño sevillano. pero con buena referencia tridimensional



327)


326)

- Vivienda y comercio

- Buena conservación

- Arquitectónicamente forma parte integrante del inmueble n° 6 aplicable, la misma descripción y criterio de conservación, excepto para la pequeña cornisa con tejadillo de la ferretería que rompe el diseño general

- Categoría 1, excepto la referida cornisa.



El presente documento ha sido aprobado por el pleno de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.



SECRETARIO

- Dos plantas.
- Vivienda tradicional acondicionada.
- Buena conservación.
- En el acceso, la clave del dintel tiene la fecha 1888
- Segunda mitad del s. XIX (1.888).

330) S.R. (H.02) M.41/9.

- Categoría 4.

- c/ Almoratma nº 23.

- Una y dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

331) S.R. (H.02) M.41/10.

- c/ Almoratma nº 19.

- Dos plantas.

- Vivienda y comercio.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

332) S.R. (H.02) M.41/11.

- c/ Almoratma nº 17.


- Dos plantas.

- Vivienda clásica tradicional.

- Buena conservación.

- Cierros bajos y balcón principal.

- s. XIX.



El presente para hacer constar que el  
proyecto de restauración del edificio  
de 17 de mayo de 2000, conforme a  
Decreto de rehabilitación de 2 de Mayo de  
2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A.  
de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO.

- Dos plantas.

- Vivienda tradicional.

- Buena conservación.

- Presente patio muy armonioso, con arcos de tipo -

carpanel sobre columnas toscanas. Tres balcones, el

principal sobre ménsulas. En la azóbea, baranda de

rejilla alternada con pequeños pilares rematados -

con cráteras decorativas de cerámicas. En la fachada

sobre el balcón principal, aparece la fecha 1.864.

- Segunda mitad del s. XIX (1.864).

- Categoría 2.

334)

S.R. (H.02) M.41/13.

- c/ Almoraima nº 13.

- Tres plantas.

- Edificio de Correos.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

335)

S.R. (H.02) M.41/14.

- c/ Almoraima esquina a c/ Los Reyes nº 12.

- Dos plantas.

- Vivienda tradicional.

- Buena conservación.

- Aunque figura como un solo inmueble en el plano -

Parcelario, arquitectónicamente se trata de dos -

edificios diferentes pero muy armonizados entre sí.

ILUSTRACIÓN: Para hacer constar que el  
presente documento ha sido aprobado  
por el Pleno de la Junta de Andalucía  
en su sesión de 7 de mayo de 2000, conforme a  
lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1/2000,  
de 2 de mayo, en cumplimiento de la S.T.S.J.A.  
de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO



sigue de los canales del tejado.

- Categoría 2.

336) S.R. (H.02) M.41/15.

- c/ Los Reyes nº 16.

- Dos plantas.

- Vivienda señorial.

- Buena conservación.

- Tres balcones altos, dos de ellos sobre soportes me-

tálicos. Dos cierras bajos. Portada en base a pilas

tras planas superpuestas, con acceso adintelado. An

tepechos decorados en las ventanas. La cas, especial

mente la portada, debió diseñarse en estilo barroco,

pero en la primera mitad del s. XIX en plena moda -

del neoclásico, sufrió una reforma, que eliminó la

decoración barroca que debía estar sobre el dintel y

añadió los antepechos decorados. La casi total ausen

cia de ornamentación barroca en una ciudad como San

Roque, edificada a lo largo del s. XVIII, solo puede

explicarse en base a una fuerte reacción neoclásica

que hizo modificar la decoración de muchas fachadas.

- S. XVIII, con reformas en el s. XIX.



- Categoría 2.

337) S.R. (H.02) M.41/16.

- c/ Los Reyes nº 14.

- Dos plantas.

- Vivienda.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el  
presente acuerdo ha sido aprobado  
unánimemente por acuerdo plenario  
de 17 de marzo de 2000, conforme a  
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley  
2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A.  
de 19 de noviembre de 1992.  
EL SECRETARIO

Conselleria de Cultura, Patrimoni i Turisme

**APROBADO / EFECTIVAMENTE**

Por resolución de la C.  
Misión Arzobispal de Obispos  
Nación del Tercer Mundo y  
Unión de los Estados de Febrat

**25 JUL 2000**

JUNTA DE ANDALUCIA

- Dos plantas.
- Vivienda tradicional
- Buena conservación.
- Presenta balcón principal sobre ménsulas neoclásicas sencillas. Las ventanas laterales que acompañan al balcón, se hallan bordeadas por molduras de tipo neoclásico.

- Fines del s.XVIII-principios del s.XIX.

- Categoría 3.

342) S.R. (H.02) M.42/5.

- c/ Los Reyes nº 9 (antiguo).

- Dos plantas.

- Vivienda tradicional sencilla y modernizada.

- Buena conservación.

- Presenta balcón sobre soportes de forja.

- Segunda mitad del s. XVIII.

- Categoría 4

343) S.R. (H.02) M.42/6.

- c/ Almoraima nº 9 esquina a c/ Historiador Montero

- nº 2, esquina a c/ Los Reyes

- Dos, tres y cinco plantas.

- Gran casa clásica tradicional.

- Buena conservación.

- Se trata de una magnífica residencia señorial, cuya

fachada principal, abierta a la calle Almoraima, presenta

acceso adintelado del tipo tradicional en San



Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO

posterior a la de su construcción, tal vez a fina-

les del s. XIX o principios del s. XX, ya que pare-

ce tener un cierto aire de estilo modernista inci-

piente.

La fachada que da a la c/ Historiador Montero, y

en función del pronunciado declive que ésta posee,

presenta dos, tres y hasta cinco plantas, si se añá

de el torcón que preside la esquina SW de la casa.

Esta fachada presenta una sucesión de cinco cierros

dejos, continuación de la que tiene en la c/ Almorai

en su planta baja, que se hace segunda al quedar

horizontal con respecto a la inclinación de la c/ -

Historiador Montero. Encima de ellas, corre otra su

cesión de cinco balcones con idénticas característi

cas que las descritas en c/ Almoraima.

Las esquinas están valoradas con acharnelado de

sillares.

La estructura y armonía de esta noble casa Sanro

queña, debe ser mantenida a toda costa.

- Categoría 2.

344) S.R. (H.02) M.43/1.

- c/ Historiador Montero nº 3, esquina c/ Llanes


Villalta.

- Dos plantas.

- Gran casa clásica tradicional

- Buen estado de conservación.

El Secretario,  
de 19 de noviembre de 1992.  
Decreto de ratificación de 2 de Mayo de  
2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A.  
de 17 de marzo de 2000, conforme a  
la resolución por acuerdo plenario  
previa, el Sr. Secretario ha sido aprobado  
por el Sr. Secretario.



- La casa parece haber sufrido importantes reformas a principios de siglo, ya que su época de construcción parece haber sido bien la segunda mitad del s. XIX.

- Categoría 3.

345)

S.R. (H.02) M.43/2.

- c/ Historiador Montero nº 2, esquina a c/ Almoraima.

- Una y dos plantas.

- Vivienda tradicional sencilla.

- Buena conservación.

- Ha sufrido acondicionamiento.

- Categoría 4.

346)

S.R. (H.02) M.43/3.

- c/ Almoraima nº 8, esquina a c/ Los Reyes nº 7.

- Dos plantas.

- Vivienda tradicional sencilla.

- Buena conservación.

- S. XIX.

- Categoría 4.

347)

S.R. (H.02) M.43/4.

- c/ Los Reyes, nº 3.


- Dos plantas.

- Vivienda clásica tradicional.

- Buena conservación.

- Se halla muy bien cuidada

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000 en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.



348) S.R. (H.02) M.44/1.

- c/ San Felipe nº 7. Centro Municipal de Cultura - "Rafael Alberti".
- Dos plantas.

- Residencia señorial, hoy convertida en centro municipal de cultura, que acoge provisionalmente la sede del Museo Histórico del Campo de Gibraltar.

- Buena conservación.

Edificio influido por el Estilo Modernista, que se superpone a un diseño de la segunda mitad del s.XIX. Acceso con arco elíptico en piedra. El resto de los muros, con antepechos que presentan decoración casual. Balcón sobre ménsulas con decoración floral. Detalle del tejado con estrellas geométricas y rematado en bolas decorativas. Huecos enmarcados por medio de "Puntas de diamante". Esquinas realizadas, en chada. Pequeña hornacina junto al balcón. Patio adintelado.

- Finales del s.XIX-principios del s.XX.

- Categoría 2.


349) S.R. (H.02) M.44/2.

- c/ San Felipe nº 5.
- Dos-tres plantas.
- Vivienda.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el pleno de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO



- Dos plantas.
- Vivienda.
- Buena conservación.
- Tiene tres balcones y un ciérro bajo.

- S. XVIII.
- Categoría 3.

351)

S.R. (H.02) M.44/4.

- c/ San Felipe esquina a Plaza de la Iglesia nº 5.

- Dos plantas.

- Vivienda y comercio.

- Dos balcones, tres ciérrros altos, un ciérro-ventana,

y un ciérro bajo en forja clásica santokuña. Acceso

adintelado y sobre él, un escudo de armas en piedra.

- fines del s.XVIII.

- Categoría 2.

352)

S.R. (H.02) M.44/5.

- c/ Montesinos nº 2 esquina a Plaza de la Iglesia nº 6

Accesorio.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Dos balcones y un ciérro bajo en c/ Montesinos, y dos

balcones en la Plaza de la Iglesia. Tiene un óculo en

rara posición, a modo de respiradero bajo el alero -

del tejado.

- s. XVIII.

- c/ Montecinos nº 4.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Tiene balcón y un cierre bajo.

- fines s. XVIII-principios s. XIX. Categoría 4.

354)

S.R. (H.02) M.44/7.

- c/ Montecinos nº 6.

- Una planta.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

355)

S.R. (H.02) M.44/8.

- c/ Montecinos nº 8.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Tiene un balcón, (de reja delgada), con semicírculo

sobresaliente en su centro, recordando modelos jere-

zanos. La casa pareda reformada y su rejería podría

ser trasladada.

- fines s. XVIII-principios del s.XIX.


- Categoría 4.

356)

S.R. (H.02) M.45/1.

- c/ San Gregorio nº 8, esquina a c/ Historiador Monte

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado



balcon de forja tradicional sanroqueña, sobre sopor  
tes metálicos y convertido en cierto por medio de -  
madera. Esquina achañada. Este edificio, tiene di-  
seño idéntico al de su compañero (nº9 de la misma -  
manzana) formando ambos en conjunto homogéneo perfec-  
tamente simétrico que no se puede alterar.

- Primera mitad del s.XIX.

- Categoría 2.

357)

S.R. (H.02) M.45/2.

- c/ Historiador Montero nº 11.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Categoría 4.

358)

S.R. (H.02) M.45/3.

- c/ Historiador Montero nº 13.

- Una planta.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Categoría 4.

359)

S.R. (H.02) M.45/4.

- c/ Historiador Montero nº 5.


- Simple acceso a un patio pequeño y estrecho.

- Categoría 5.

360)

S.R. (H.02) M.45/5.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el  
presente documento ha sido aprobado  
provisionalmente por acuerdo plenario  
de 17 de marzo de 2000, conforme a  
Decreto de ratificación de 2 de Mayo de  
2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A.  
de 19 de noviembre de 1992.  
EL SECRETARIO



361) S.R. (H.02) M.45/6.

- c/ General Linares (Almoraima) nº 7, esquina a calle  
Naranjo.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Casa reformada. En la c/ Naranjo, conserva una venta

na-cierto alta y un cierto bajo.

- Categoría 4.

362) S.R. (H.02) M.45/7.

- c/ Naranjo nº 2.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Fines del s.XVIII, principios del s.XIX (reformada).

- Categoría 4.

363) S.R. (H.02) M.45/8.

- c/ Naranjo nº 4.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Categoría 5.


364) S.R. (H.02) M.45/9.

- c/ Naranjo nº 6 esquina a c/ San Gregorio nº 8 - -



DILIGENCIA: Para hacer constar que el  
presente documento ha sido aprobado  
provisoriamente por acuerdo plenario  
de 17 de marzo de 2000, conforme a  
Decreto de ratificación de 2 de Mayo de  
2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A.  
de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO



el acceso principal, en arco de medio punto. Gran -

balcón de forja sobre soportes metálicos convertido en ciérpo. Esquina achaquetada. Este edificio tiene

plano idéntico (en la parte correspondiente a la -  
San Gregorio) al de su compañero, nº 1 de la mis-  
manzana. Forman ambos un conjunto homogéneo y si-  
medico que no se debe alterar.

- Finales del s.XVIII-principios del s.XIX para la fa-  
chada de la c/ Naranjo, y principios del s.XIX para  
la fachada de la c/ San Gregorio.

- Categorías: 2 para el sector de c/ San Gregorio y 3  
para el de la c/ Naranjo.

365) S.R. (H.02) M.46/1.

- c/ San Nicolas, (Francisco Vicente Montero) Nº 43,

esquina a c/ General Linares (Almoraima) nº 45, en la

- Dos y tres plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.


- Tiene balcones, balconillos y acceso adintelado, -

con la fecha 1.847 en la clave. Patio con arcadas -  
enfrentadas y pozo cuadrado, que podría correspon--

der a un aljibe. En esta casa estaba situado el Ho-  
picio de la Orden de la Merced, donde se erigió en

1.765 la Iglesia Parroquial Castrense, dependiente  
del Convento de la Almoraima. En 1.782, en el trans-

curso del tercer asedio para recuperar Gibraltar, -



Decreto de ratificación de 2 de Mayo de  
2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A.  
de 17 de marzo de 2000, conforme a  
prevención por acuerdo plenario  
nº 1.765 de 1992.



EL SECRETARIO,

ta Iglesia se trasladaron a la Parroquia de Nuestra

Señora la Coronada, vendiéndose el edificio para edifi-

ficarse el actual en 1.847, aprovechando en parte el

anterior.

- S. XVIII-primera mitad s. XIX.

- Categoría 2.

S.R. (H.02) M.46/2.

366)

- c/ San Nicolas nº 41 antiguo.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Conservación deficiente.

- Balcón y dos cielos bajos.

- fines s. XVIII-principios s.XIX.

- Categoría 4

S.R. (H.02) M.46/3.

367)

- c/ Coronel Rubin de Celis nº 5 antiguo, esquina a

c/ San Nicolas nº 39- Oficina Municipal de Recauda-

ción.

- Dos plantas.

- Vivienda convertida en oficinas municipales.

- Presente accesos adintelados, balcón sobre ménsulas,

antepiechos decorados, huecos rematados en arcos escar-


zanos y una decoración decorativa bajo la cornisa.

- fines del s.XIX, reformada.

- Categoría 4.

S.R. (H.02) M.46/4 y 5.

368)



propiedad municipal, está declarado Monumento Nacional (O.M. 18-2-1.972), y tras su restauración será destinado a Museo del Campo de Gibraltar, entre otras actividades culturales.

- Conservación deficiente.

En el estudio de la planta se pueden apreciar varias etapas de construcción, que le han conferido sus peculiaridades fisionómicas:

(c) Varios pequeños edificios de carácter agrícola, que al ser asimilados a las reformas posteriores ocasionaron notables asimetrías en los ejes de la planta general.

b) Un gran edificio de tres plantas, inmediato al actual torcón y que en sus detalles interiores se diferencia del resto.


c) Tercera fase, en la cual se construyen las alas de la c/ Rubin de Celis y de la Plaza de la Iglesia, formando en su interior un patio porticado. Asimismo se levanta en esta época el torcón reciendo parte del edificio de la fase b.

- Como elementos más notables de este palacio destacan: a) El patio, porticado en sus cuatro frentes, con arquerías a base de arcos de medio punto sobre esbeltas columnas de orden toscano. Sobre ésta, en la planta superior, corre una segunda arquería de similares características.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 11 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S. 1577-A de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO



te de la plaza, mientras que enfrente de la igle

sia tiene igual disposición, pero con un solo ar  
co, estando cerrados los otros dos frentes. El -

último tramo de la escalera de acceso se resuel-  
ve en escalerilla de caracol, que por medio de -

una garita emerge en la azotea. El pretil de es-  
ta tiene un reloj de sol trazado con líneas incli

das sobre el enfoscado.

d) Dos naves abovedadas y paralelas, sobre pilares  
y bajo el torcón. El acceso a éstas desde la ca

lle, es por medio de un gran portadón, abierto -  
en la fachada del torcón, cuyo cuerpo inferior

es todo de sillaría.

- En el edificio se localizan detalles ornamentales -  
tanto barrocos como neoclásicos, según las distintas

zonas o fases donde estén situadas. Cabe pensar en  
una desaparición intencionada de elementos ornamenta


les en la fachada.

- Es tradición popular que en este palacio tenían su  
residencia los Gobernadores o Comandantes Generales

del Campo de Gibraltar durante el s. XVIII.

- La construcción hay que situarla cronológicamente en  
varias fases, a lo largo del s. XVIII, pudiendo lle-

gar incluso a principios del s. XIX. Como se ha dicho,  
existen elementos barrocos y neoclásicos, en especial  
el torcón, neoclásico con cierta influencia italiana



- Dos plantas.
- Vivienda.
- Buena conservación.
- Tres balcones.
- Principios del s.XIX.
- Categoría 3.

370)

S.R. (H.02) M.46/7.

- c/ San Felipe nº 6, esquina a c/ Almoraima.

- Dos plantas.
- Vivienda.

- Buena conservación.

- Tres balcones con buena rejería, el principal, sobre

el acceso y convertido en cierto por medio de maderas

Cierro bajo, cierro-ventana, guardapolvos y esquina

acharnelada. En la c/ Almoraima, tres balconillos.

Son de destacar los guardapolvos, elemento de origen

barroco, que solían estar recortados en planchas de

una piedra fácilmente exfoliable. Muy abundantes en

Jerez de la frontera, apenas se conservan algunos en

la comarca del Campo de Gibraltar.

- S. XVIII.

- Categoría 2.

321)

S.R. (H.02) M.46/8.


- c/ Almoraima nº 4 antiguo.

- Dos plantas.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO



tura aplicada a la portada.

- S. XVIII.
- Categoría 2.

372)

S.R. (H.02) M.47/1.

- c/ San Gregorio nº 4 esquina a c/ Naranjo.

- Dos plantas.
- Vivienda.

- Buena conservación.

- Balcón y cielo bajo.

- Segunda mitad del s.XIX.

- Categoría 3.

373) S.R. (H.02) M.47/2.

- c/ Naranjo nº5.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

374)

S.R. (H.02) M.47/3.

- c/ Naranjo nº 3 antiguo.

- Una planta.

- Garage.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

375)


S.R. (H.02) M.47/4.

- c/ Almoratma nº 5, esquina a c/ Naranjo.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.



EL SECRETARIO,



- c/ Almoratama nº 1.

- Dos plantas.

- Vivanda.

- Buena conservación.

- Balcón.

- Fines s.XVIII-principios s.XIX.

- Categoría 4.

377)

S.R. (H.02) M.47/6.

- c/ San Felipe nº 8, esquina a c/ Almoratama nº 1.

- Dos y tres plantas.

- Vivanda.

- Buena conservación.

- Dos ésteros bajos con rejería sencilla, acceso con

arco elíptico, cierra bajo con rejería de influencia

modernista, y planta ~~XXXXXX~~ atípica, con balcón -

sobre él. Gran balcón sobre el acceso, convertido -

en cierra. Ventanas valoradas con pequeños establa-

mentos y antepechos coronados con palmas neoclásicas.

- S. XIX.

- Categoría 2.

378)

S.R. (H.02) M.47/7.

- c/ San Felipe nº 10.

- Dos plantas.

- Vivanda.

- Buena conservación.


- Balcón y cierra bajo.



EL SECRETARIO,


de 19 de noviembre de 1992.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.



de un campo de cultivo, esquina a c/ San Gregorio

- rto.
- Dos plantas.
- Vivienda.
- Buena conservación. En reforma actualmente.
- Balcón de forma, portada neoclásica, sillaría en la esquina. Patio con arquería. Cíerros bajos.



380) S.R. (H.02) M.47/9.  
- Categoría 2.  
- S. XVIII.

- c/ San Gregorio nº 2.

- Dos plantas.
- Vivienda.
- Buena conservación.
- Balcón y dos ciérrros bajos. En la clave del dintel del acceso, la fecha 1.816.
- Principios del s.XIX (1.816).
- Categoría 3.

381)

S.R. (H.02) M.48/1.

- c/ San Felipe nº 42, esquina a c/ General Lacy. Caja de Ahorros de Jerez.
- Dos y tres plantas.
- Entidad bancaria.
- Buena conservación.

- Incide negativamente en la estética del casco histó-

rico.

- Dos plantas.
- Vigüenda.
- Buena conservación.
- Categoría 5.

383) S.R. (H.02) M.48/3.

- c/ San Felipe nº 38 antiguo.

- Una y dos plantas.

- Vigüenda.

- Buena conservación.

- Balcón.

- Categoría 4.

384) S.R. (H.02) M.48/4.

- c/ General Lacy nº 6

- Una planta.


- Vigüenda.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

385) S.R. (H.02) M.48/5.

- c/ San Felipe nº 36. Trasera en c/ General Lacy nº 8.
- Dos plantas.
- Vigüenda y comercio.
- Buena conservación.
- Dos balcones gemelos pequeños.
- Categorías. 4 en la c/ San Felipe y 5 en c/Grat. Lacy



- Dos plantas.
- Vivienda y comercio.
- Tiene un balcón corrido de influencia isabelina en

c/ San Felipe.

- s. XIX.

- Categoría 4.

387)

S.R. (H.02) M.48/7.

- c/ San Felipe nº 32.

- Dos y tres plantas.

- Vivienda y oficinas.

- Cierro bajo, y en c/ Gral. Lacy, cierto alto pequeño.

- Categoría 4.

388)

S.R. (H.02) M.48/8.

- c/ San Felipe nº 30.

- Dos plantas.

- Vivienda y restaurante.

- Buena conservación.

- Balconillos gemelos.

- Fines s. XVIII-principios del XIX.

- Categoría 4.

389)



S.R. (H.02) M.48/9.

- c/ San Felipe nº 48. Banco de Vizcaya.

- Dos plantas.

- Buena conservación.

- Balcón corrido. Bata baja. negativa.

CONSEJO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES  
 APROBADO: EFICIENTE  
 POR RESOLUCIÓN DE LA D. D.  
 MISION INFORMATICA Y OBRAS  
 NACIONALES, TERRITORIALES Y  
 URBANAS DE CADIZ DE RESOLUCION

JUNTA DE ANDALUCIA  
 25 JUL 2000

DUEÑO: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme al Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992. EL SECRETARIO

- Tres plantas.
- Obra y oficina.
- Categoría 5.

391)

S.R. (H.02) M.48/11.

- c/ San Felipe nº 24.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Gran salón corrido sobre ménsulas.

- S. XIX.

- Categoría 3.

392)

S.R. (H.02) M.48/12.

- c/ San Felipe nº 22.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Balcón sobre ciervo bajo.

- Medios del s. XIX.

- Categoría 4.

393)

S.R. (H.02) M.48/13.

- c/ San Felipe nº 20.


- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Dos ciervos bajos y dos balcones altos.

- Fines a XVIII-empujos del s. XIX.



- Dos plantas.
- Vivienda.
- Balcón y dos cielos bajos. Antepedechos decorados.
- Categoría 3.

395). S.R. (H.02) M.48/15.

- c/ San Felipe nº 16, esquina a c/ San Gregorio.

- Dos plantas.
- Vivienda y mesón restaurante.
- Buena conservación.
- Balcón y dos cielos bajos.
- S. XIX.
- Categoría 3.

396) S.R. (H.02) M.48/16.

- c/ San Gregorio nº 1.


- Dos plantas.
- Vivienda.
- Buena conservación.
- Un balcón simple.
- Categoría 4.

397) S.R. (H.02) M.48/17.

- c/ San Gregorio nº 3.

- Dos plantas.
- Vivienda.
- Buena conservación.

- Presenta cielos bajos. Antepedechos decorados.



DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por acuerdo plenario de 17 de mayo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EUSEBIO RUIZ

- Categoría 2.

398) S.R. (H.02) M.48/18.

- c/ San Gregorio nº 5.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Balcón simple y cierra bajo.

- Fines s.XVIII-principios s.XIX.

- Categoría 4.

399) S.R. (H.02) M.48/19.

- c/ San Gregorio nº 7.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Balcón simple.

- Fin del s.XVIII-principios s.XIX.

- Categoría 4.

400) S.R. (H.02) M.48/20.

- c/ San Gregorio nº 9.

- Una planta.

- Vivienda.

- Buena conservación.


- Categoría 5.

401) S.R. (H.02) M.48/21.

- c/ San Gregorio nº 11, esquina a c/ H. Montero.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la STSJ-A de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO



- Dos plantas.
- Vivienda y comercio.
- Buena conservación.
- Balcón, dúo en c/ H. Montero. Cornisa que abarca las tres fachadas. Esquinas achañadas.

- S. XIX.
- Categoría 3.

403) S.R. (H.02) M.48/23.

- c/ General. Lacy nº 32 antiguo.

- Una planta.
- Comercio.

- Buena conservación

- Categoría 5.

404) S.R. (H.02) M.48/24.

- c/ Gral. Lacy nº 24.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

405) S.R. (H.02) M.48/25.

- c/ Gral. Lacy nº 22.

- Dos plantas.


- Vivienda.

- Buena conservación.

- Categoría 5.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A.



- c/ Gral. Lacy nº 20.
- Tres plantas.
- Vivienda.
- Balcón corrido.
- S. XIX.
- Categoría 4.

407)

S.R. (H.02) M.49/1.

- c/ San Felipe s/n, esquina a c/ F. Tubino. Iglesia-Panteón de San Felipe Neri.
- Una planta.
- Iglesia y dependencias de uso cultural.
- Buena conservación.

- En este lugar se alzaba la Capilla de San Felipe Neri, del s. XVIII, que fue injustificadamente derribada hace pocas décadas. En su lugar se levantó el edificio actual sin interés arquitectónico alguno, y que afecta gravemente la estética del casco antiguo. Posee un bajo relieve de tema histórico, que podría hallar mejor emplazamiento en otro lugar donde se pudiera contem-

plan mejor.

- Categoría 6.

408)


S.R. (H.02) M.49/2.

- c/ San Felipe nº19.
- Dos y tres plantas.
- Vivienda.
- Buena conservación.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO



- Tres plantas.

- Vivienda y comercio.

- Dos balcones con rejería y un ciervo bajo. Patio con arquerías. La fachada imita un despiece de sillaría y está pintado de modo desacertado. Parte de ella es en piedra vista de reciente aplicación.

- s. XVIII con reformas.

410) S.R. (H.02) M.49/4.

- c/ San Felipe nº 15.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Balcón y ciervo bajo.

- Fin s.XVIII-principios s.XIX.

- Categoría 3.

411) S.R. (H.02) M.49/5.

- c/ San Felipe nº 13.

- Tres plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Balcones gemelos. Ciervo bajo de forja con adornos


muy tupidos al estilo de Jimena de la Ría.

- Categoría 3.

412) S.R. (H.02) M.49/6.



El presente documento ha sido aprobado por el pleno de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de la Ley 1/1992, de 13 de noviembre de 1992.



cierros en la fachada trasera, uno de ellos del mis-

mo estilo que los de la calle San Felipe. Patio com-

dos ordenes de arguerías y pozo de piedra con toldana.

- S. XVIII.

- Categoría 1.

413) S.R. (H.02) M.49/7.

- c/ San Felipe nº 9, esquina a un pequeño callejón sin

nombre.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Portada neoclásica en el acceso, dos cierros bajos y

otros dos altos, balcon principal y patio con arquer-

ías. Esquina con guardacantón achañelado.

- S. XVIII.

- Categoría 2.

414) S.R. (H.02) M.49/8.

- c/ Montezinos nº 14 antiguo. Esquina a c/ F. Tubino.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Categoría 5.

415) S.R. (H.02) M.49/9.


- c/ F. Tubino nº 18 y 20.

- Dos plantas.

- Vivienda.



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.



- c/ f. urbano nº 28.

- Dos plantas.

- Vivienda.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

418)

S.R. (H.02) M=50/1.

- c/ San Felipe nº 33.

- Dos plantas.

- Dependencias del Banco de Bilbao.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

419)

S.R. (H.02) M.50/2.

- c/ San Felipe nº 31. "Cervecería Scotland".

- Tres plantas.

- Vivienda actual cuidando estilo y comercio.

- Buena conservación.

- Categoría 5.

S.R. (H.02) M.50/3.

420)

- c/ San Felipe nº 29.

- Dos plantas.

- Vivienda clásica tradicional.

- Buena conservación.

- Presenta acceso adintelado sencillo y sobre él, bal


cón-cierro con buena rejería, ambos lados del acce

so, dos cierros bajos con rejería sobria, rematados



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 18 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO



- S. XIX
- Categoría 4

S.R. (H.02) M.50/5

- c/ San Felipe nº 25 esquina a c/ Sta. Ana

- Dos plantas

- Vivienda ~~xxx~~ clásica tradicional

- Buena conservación

- Presenta acceso en arco de medio punto con clave

liza realizada y tres cierran bajos con buena re-  
jería dos de ellas con remate piramidal. En la se-  
gunda planta cabe destacar la refería de los quat-  
tro balcones que aun siendo de estilo clásico de  
San Roque, presentan en la parte inferior un sis-  
tema de defensa " muy curioso a la vez que eficaz  
consistente en una fila de garfios de hierro en for-  
ma de estrella que recorren todo el perímetro in-  
terior de cada balcón.

- Segunda mitad del siglo XIX
- Categoría 3

S.R. (H.02) M.50/6

- c/ R. Tubino Nº 30

- Dos plantas

- Vivienda popular

- Buena conservación

- Categoría 5

S.R. (H.02) M.50/7

- c/ R. Tubino nº 32


- Una planta

- Vivienda popular

422)

423)

424)



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO

- Buena conservacion
- Categoria 5

426)

S.R. (H.02) M. 50/9

- c/ F. Tubino nº 36
- Dos plantas
- Vivienda popular
- Buena conservacion
- Categoria 5

427)

S.R. (H.02) M.50/10

- c/ F. Tubino nº 36 bis.
- Dos plantas
- Vivienda popular
- Buena conservacion
- Categoria 5

428)

S.R. (H.02) M.50/11


- c/ F. Tubino nº 38
- Dos plantas
- Vivienda popular
- Buena conservacion
- Categoria 5

429)

S.R. (H.02) M.50/12

- c/ F. Tubino nº 40
- Dos plantas
- Vivienda popular
- Buena conservacion
- Categoria 5

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S. 14



- Buena conservación
- Categoría 5

431)

S.R. (H.02) M.50/14

- C/ F. Tubino nº 44

- Dos plantas

- Dependencias de Autoescuela "Ramírez Murto"

- Buena conservación

- Categoría 4 en fachada de C/ Batallón C. de Tarifa

432)

S.R. (H.02) M.50/15

- C/ Batallón Cazadores de Tarifa nº 3

- Dos plantas

- Amplia fachada recientemente remozada, que comprende

- de acceso a vivienda (Hostal Linares), Autoescuela

- "Ramírez Murto" y Taller de Marmolista.

- Buena conservación

- Finales del S. XIX

- Categoría 4

433)

S.R. (H.02) M.51/1

- C/ Batallón Cazadores de Tarifa nº 7 esquina a

- F. Tubino

- Dos plantas

- Vivienda popular

- Buena conservación

- Categoría 5

434

S. R. (H.02) M.51/2

- C/ F. Tubino nº 49

- Dos plantas

- Vivienda popular



- Buena conservacion
- Categoria 5

436)

S.R. (H.02) M.51/4

- C/ R. Tubino nº 45
- Dos plantas
- Vivienda popular
- Buena conservacion
- Categoria 5

437)

S. R. (H.02) M.51/5

- C/ R. Tubino nº 43
- Dos plantas
- Vivienda popular
- Buena conservacion
- Categoria 5

438)


S.R. (H.02) M.51/6

- C/ R. Tubino nº 41
- Una planta
- Vivienda popular
- Buena conservacion
- Categoria 5

439)

S.R. (H.02) M.51/7

- R. Tubino nº 39
- Dos plantas
- Vivienda popular
- Buena conservacion
- Categoria 5



- Buena conservacion
- Categoria 5

S.R. (H.02) M.51/10 y 11

- c/ R. Tubino n° 35

- Una planta

- Vivienda popular

- Buena conservacion

- Categoria 5

441)

S. R. (H.02) M.51/12

- c/ Calzada Baja n° 2 esquina a c/ S. Bernardo

- Una planta

- Vivienda popular

- Buena conservacion

- Categoria 5

442)

S.R. (H.02) M.51/13

- c/ S. Bernardo n° 2

- Una planta

- Vivienda popular

- Buena conservacion

- Categoria 5

443)

S.R. (H.02) M.51/14

- c/ S. Bernardo n° 4


- Una planta

- Vivienda popular

- Buena conservacion

- Categoria 5

444)



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario

- Vivienda popular
- Buena conservacion

- Categoria 5

S.R. (H.02) M.51/16

- C/ S. Bernardo

- Dos plantas

- Vivienda actual

- Buena conservacion

- Categoria 5

446)

S.R. (H.02 M.52/1

447)

- Plaza de Andalucia n° 9 y Un duplicado, esquina

a C/ Batallon Cazadores de Partia.

- Una y dos plantas

- Vivienda señorial

- Buena conservacion

- Acceso adintelado y cierre bajo. En planta alta,

- tres balcones con rejilla. Esquinas acharneladas

- Patio con arquerias. Diseño General de gran armonia

- Influenciado por la arquitectura de la barria.

- da de Campamento.

- Siglo XIX

- Categoria 2

448)

S.R. (H.02) M.52/2


- C/ Batallon Cazadores de Partia n° 4

- Una planta

- Local dedicado a Bar

- Buena conservacion

- Categoria 5



- Buena conservacion
- Categoria 5

450)

S.R. (H.02) M.55/2

- C/ R. Tubino n° 31

- Dos plantas

- Vivienda

- Buena conservacion

- Categoria 5

451)

S.R. (H.02) M.55/3

- C/ R. Tubino n° 29

- Dos plantas

- Vivienda

- Buena conservacion

- Balcon, cierto bajo y antepecho en la ventana

- Categoria 4

452)

S.R. (H.02) M.55/4

- C/ R. Tubino n° 27

- Dos plantas

- Vivienda

- Buena conservacion

- Aprovecha rejas antiguas

- Categoria 4

453)

S.R. (H.02) M.55/5


- C/ R. Tubino n° 23/25.


- Dos plantas

- Vivienda

- Buena conservacion

- Solo conserva un cierto bajo





- Buena conservacion
- Un ciertro bajo y dos balcones altos
- Siglo XIX
- Categoria 4

S.R. (H.02) M.55/7

- C/ R. Tubino n° 19

- Dos plantas
- Vivienda
- Buena conservacion
- Dos balcones y un ciertro bajo
- Siglo XIX
- Categoria 4

S.R. (H.02) M.55/8

- C/ R. Tubino n° 13, 15 y 17

- Dos plantas
- Vivienda
- Buena conservacion
- Un ciertro bajo y dos balcones
- Categoria 4

S.R. (H.02) M.55/9

- C/ R. Tubino n° 11 "Bella Vista"

- Una planta
- Chalet
- Categoria 5

S.R. (H.02) M.55/10

- C/ S. Gayetano n° 18

- Ruina

- Categoria 5

455)

456)

457)

458)

- Buena conservacion  
- Categoria 5

S.R. (H.02) M.55/12

- Solar y huerto  
- Categoria 5

S.R. (H.02) M.55/13

- Solar y huerto  
- Categoria 5

S.R. (H.02) M.55/14

- Solar y huerto  
- Categoria 5

S.R. (H.02) M.55/15

- C/ S. Gayetano nº 6  
- Una planta  
- Vienda


- Buena conservacion  
- Categoria 5

S.R. (H.02) M.55/16

- C/ Calzada Baja nº 5  
- Ruina  
- Categoria 5

S.R. (H.02) M.55/17

- C/ Calzada Baja nº 3  
- Una planta  
- Vienda  
- Categoria 5



- Buena conservacion
- Categoria 5

467)

S.R. (H.02) M.56/1-

- C/ F. Tubino nº 9 esquinas a C/ Médico

- Dos plantas
- Vivienda
- Dos rejías simples
- Categoria 4

468)

S.R. (H.02) M.56/2

- C/ F. Tubino nº 7

- Dos plantas
- Vivienda
- Buena conservacion
- Un balcon simple
- Siglo XIX
- Categoria 4

469)

S.R. (H.02) M.56/3

- C/ F. Tubino nº 3


- Una y dos plantas
- Vivienda
- Buena conservacion
- En la cara del dintel la fecha 1867 Patio con
- arcos sobre columnas prismaticas
- Categoria 4

470)

S.R. (H.02) M.56/4

- C/ F. Tubino nº 1 Reten Municipal
- Una Planta
- Dependencias Municipales

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a lo establecido en la Ley de 2 de Mayo de 1985.



- Buena conservacion

- Una argueria asoma a la calle, con cuatro arcos

elipticos sobre columnas toscanas

- Fin siglo XVIII - Principios siglo XIX

- Categoria 3

S.R. (H.02) M.56/6

- C/ Siglo XX nº 14

- Dos plantas

- Vivienda

- Buena conservacion

- Fines S. XVIII-prim. S. XIX

- Categoria 4

472)

473)

S.R. (H.02) M.56/7

- S. XX nº 16

- Solar

- Categoria 5

474)

S.R. (H.02) M.57/1

- C/ Montesinos nº 5 y 7 esquina a C/ Dos Torres

- Dos plantas

- Vivienda sencilla

- Buena conservacion

- Presenta ciérto alto y ciérto ventana bajo esquina

de sillera, achillada

- S. XVIII

- Categoria 4


475)


S.R. (H.02) M.57/2 "Bar Meson Alex"

- C/ Montesinos nº 1 esquina a C/ S. XX

- Dos plantas

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a





Fecha en 1805 .

- Pines S. XVIII, principios S. XIX

- Categoría 3

S.R. (H.02) M.57/3

- c/ Siglo XX nº 6 y 4 esquina a c/ R. Tubino

- Dos y tres y cuatro plantas.

- Gran caseron de uso antiguo intermedio, actual-

- mente viviendas colectivas.

- Buena conservación

- No presentes acceso principal. Balcones con rejilla

- en todas las fachadas las cuales presentan invita-

- cion de despiece de sillera en el enfoscado . Es-

- quinas valoradas con sillera.

- Finales del siglo XVIII principios del s. XX

- Categoría 3

S.R. (H.02) M.58/1

- c/ Montesinos esquina a c/ R. Tubino nº 14

- Dos plantas

- Vivienda tradicional simple

- Buena conservación

- Categoría 3

S.R. (H.02) M.58/2

- c/ Montesinos nº 13

- Una planta


- Vivienda popular

- Buena conservación

- Categoría 5

S.R. (H.02) M.58/3

- c/ Montesinos nº 5



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 19 de noviembre de 1992.

EL SECRETARIO

476)

477)

478)

479)

- Regular estado de conservacion
- Esquina valorada con pequeño chafan de sillaria
- S. XVIII
- Categoria 4

481)

S.R. (H.02) M.58/5

- C/ Dos Torres esquina a F. Tubino nº 2
- Una planta
- Vivienda antigua en fase de rehabilitacion
- Categoria 5

482)

S.R. (H.02) M.58/6

- C/ F. Tubino nº 6
- Una planta
- Vivienda popular
- Buena conservacion
- Categoria 5

483)

S.R. (H.02) M.58/7


- C/ F. Tubino nº 8
- Dos plantas
- Vivienda moderna
- Buena conservacion
- Categoria 5

484)

S.R. (H.02) M.58/8

- C/ R. Tubino nº 10 y 12
- Dos plantas
- Vivienda actual
- Buena conservacion
- Categoria 5

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el



- Presenta friso decorativo bajo la cornisa superior
- así mismo se ha tratado de imitar estilos tradi-
- cionales en el conjunto de la fachada.
- Finales del siglo XIX principios del S. XX
- Categoría 4

S.R. (H.02) M.59/2

- Plaza de la Iglesia nº 8 duplicado

- Dos plantas

- Vivienda

- Buena conservación

- Presenta balcón sobre menzulas y antepecho con de-
- coración simple bajo las ventanas

- Categoría 4

S.R. (H.02) M.59/3

- Plaza de la Iglesia nº 9

- Tres plantas

- Vivienda

- Buena conservación

- Esquina muy valorada con chaflán y superficie curva
- moldurada.

- Finales del S. XIX con detalles de época isabelina

- Categoría 4


S.R. (H.02) M. 59/4

- Plaza de Armas nº 2

- Dos plantas

- Vivienda actual

- Categoría 6



489) S.R. (H.02) M.59/5

486)

487)

488)

- Categoría 3

S.R. (H.02) M.59/7

- Plaza de Armas nº 4

- Dos plantas

- Vivienda tradicional

- Buena conservación

- Presenta tres balcones con rejería

- Finales del S. XVIII, principios del S. XIX

- Categoría 3

S.R. (H.02) M.59/8

- Plaza de Armas nº II

- Dos y tres plantas

- Vivienda clásica tradicional

- Buena conservación

- En esta interesante vivienda destacan los antepe-

chos decorados con guirnaldas y motivos florales

en la segunda mitad. En la tercera un balcón tiene

su vano enmarcado por dos pilastras de orden jon-

co que sostienen entablamento con arquitrabe y fri-

so rematado el conjunto en fronton triangular. El

acceso es adintelado en cuya clave presenta la fe-

echa 1848. Toda la fachada es de estilo neoclási-

co, con reminiscencias barrocas.

- Categoría 2

S.R. (H.02) M.59/9

- C/ Siglo XX nº 11, esquina a Plaza de Armas

- Dos y tres plantas


- Vivienda clásica tradicional

- Buena conservación.

- En esta armoniosa casa cabe destacar el balcón

principal sobre menulas decoradas con rejilla muy

y elegante los vanos se encuentran jalónados por



492)

491)

DIRECCIÓN: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 7 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.I.S.A.

495)

- categoria 5

S.R. (H.02) M.59/11  
- c/ Siglo XX nº 7

- Dos plantas  
- Vivienda sencilla  
- Conservacion regular

- categoria 5

S.R. (H.02) M.59/12

- c/ Siglo XX nº 1 y 3

- Las y dos plantas

- Vivienda y comercio

- Buena conservacion

- categoria 5

497)

S.R. (H.02) M.60/1

- c/ Siglo XX nº 13 esquina a c/ Castillo nº 2 y 4

esquina a calle Pastora

- Dos plantas

- Vivienda

- Regular conservacion

- Presenta balconillo y elementos de silleria en

esquina y portal. En esquina de c/ Castillo y c/

Pastora posible columna embutida en cal

- categoria 4

498)

S.R. (H.02) M.60/2

- c/ Siglo XX nº 15


- Dos plantas

- Vivienda y comercio actual

- Buena conservacion

- categoria 5

DILIGENCIA: Para hacer constar que el



- Categoría 6 para la guardería y 5 para el resto

S.R. (H.02) M.61/1

500)

- C/ Consuelo nº 4

- Una planta

- Vivienda popular actual

- Buena conservación

- Categoría 5

S.R. (H.02) M.61/2

501)

- C/ Consuelo nº 2

- Dos plantas

- Vivienda tradicional

- Buena conservación

- Presenta balcón sobre alero bajo y dos aleros

- Ventana

- Categoría 3

S.R. (H.02) M.61/26

502)

- Plaza de Armas S/N

- Dos plantas

- Ayuntamiento de San Roque

- Buena conservación

- En su fachada cabe destacar el balcón corrido sobre

seis menulas con decoración neoclásica; el vano

central sobre el que se halla el escudo de la Ciudad

esta igualmente adornado con decoración del mismo

estilo. Cornisa superior con dentellado. En plantas


baja la fachada presenta un avitulado en base a in-

cisiones horizontales a partir del zocalo de piedras

vista. El acceso es adintelado y en cuya clave

aparece grabada la fecha 1824.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el  
presente documento ha sido aprobado  
provisionalmente por acuerdo plenario  
de 17 de marzo de 2000, conforme a  
Decreto de ratificación de 2 de Mayo de  
2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A.  
de 19 de noviembre de 1992.  
EL SECRETARIO



- Finales del s. XVIII principios del XIX pero muy

actualizado

- Categoría 3

S.R. (H.02) M.61/28

504)

- Plaza de Armas nº 9 "Restaurante D. Benito"

- Dos plantas

- Vivienda señorial transformada en restaurante

- Buena conservación

- En la fachada de esta armoniosa y bien cuidada

casa cabe destacar la portada neoclásica en piedra

vista organizada en base a dos pilástras planas que

sustentan el entablamento completo, el centro del

cual, figura un escudo nobiliario. Sobre estas por-

tadas, hay un balcón principal y a su derecha un

magnífico ciérto alto. En el interior hay que desta-

car un interesante patio con artística fuente ado-

sada a la pared y columnas de orden toscano.

- Finales del S. XVIII

- Categoría 2

S.R. (H.02) M.61/29

505)

- Plaza de Armas nº 8 esquina s/c/ Coronel Cadalso

- Dos y tres plantas

- Vivienda clásica tradicional

- Buen estado de conservación

- Presenta acceso adintelado en cuya clave aparecen


las iniciales M.M. y la fecha 1823.

Sobre el balcón principal con artística rejería

Pretil de azotes muy valorado. Las esquinas de la

planta baja presentan acharnelado de sillares muy

cuidados y en la planta segunda se continua median-



DIRECCIÓN: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A.

- Presenta restos de portada y balcón con rejería tradicional.

- Categoría 3

S.R. (H.02) M.68/1

- c/ S. Francisco esquina a c/ Carteya nº 11

- Dos plantas

- Vivienda

- Buena conservación

- Presenta óculo de tradición barroca balcón con

reja tradicional y ciervo ventana en planta baja

- Categoría 4

507)

S.R. (H.02) M.68/2

- Mirador Domingo de Mena S/n

- Dos plantas

- Casa de Ejercicios "Cristo Rey"

- En un principio estuvo aquí el convento de San

Francisco del S. XVIII transformado en cárcel en

el siglo pasado, y en casa de ejercicios espiritua-

les en fecha relativamente reciente. Puede estu-

diarse aun la planta que debe responder en gran me-

da a la antigua. Se conserva el patio que tuvo

arcuerías sobre pilares, hay una profunda remodela-

ción.

- S. XVIII y S. XIX y XX

- Categoría 3

S.R. (H.02) M.68/3


- c/ Carteya nº 18

- Tres plantas

- Antiguo cuartel hoy viviendas

508)

S.R. (H.02) M.68/2



509)

S.R. (H.02) M.68/3

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a

- Categoría 4

S.R. (H.02) M.73/2

- C/ C. Cadalso nº4

- Una y dos plantas

- Vivienda actual

- Buena conservación

- Categoría 5

S.R. (H.02) M.73/11

- C/ Carteya nº 9 esquina a S. Francisco

- Una planta

- Vivienda actual

- Categoría 5

511)

512)

513)

514)

515)

S.R. (H.02) M.73/14

- C/ Carteya nº 3

- Categoría 4

- Balcon y cierre ventana

- Buena conservación

- Vivienda popular

- Dos plantas

- C/ Carteya nº 5

S.R. (H.02) M.73/13

- Categoría 4

- Balcon con rejilla clasica

- vivienda

- Una y dos plantas

- C/ Carteya nº 7 antiguo

S.R. (H.02) M.73/12

- Categoría 5


- Vivienda actual

- Una planta

- C/ Carteya nº 9 esquina a S. Francisco



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado provisionalmente por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2000, conforme a Decreto de ratificación de 2 de Mayo de 2000, en cumplimiento de la S.T.S.J.A. de 18 de noviembre de 1998.



517)

S.R. (H.02) M.74/11

- Plaza de Armas n°6

- Dos plantas

- Vivienda

- Buena conservacion

- Balcon principal con rejilla esquinada acornada

- S. XIX

- Categoria 3

518)

S.R. (H.02) M.74/2

- Plaza de Armas esquina a C/ Carteya n° 2

- Dos plantas

- Vivienda y Bar

- Buena conservacion

- Categoria 4

519)

S.R. (H.02) M.74/3

- C/ Carteya n° 4

- Una y dos plantas

- Vivienda popular


- Buena conservacion

- Categoria 5

520)

S.R. (H.02) M.74/4

- Casa en construcion



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el pleno de la Junta de Andalucía de 14 de marzo de 2000, conforme a

- En parte trasera garita cilíndrica propia de una

escalera

- Categoría 4

S.R. (H.02) M. 74/6

- c/ Cartera

- Dos plantas

- Vivienda

- Categoría 5

522)

S.R. (H.02) M. 74/7

- c/ Cartera nº 12

- Una planta

- vivienda

- Categoría 5

523)

S.R. (H.02) M. 74/8

Mirador Domingo de Mena Nº 16

- Dos y tres plantas

- Bar

• Portico moderno dando al mirador

- Categoría 4

524)

S.R. (H.02) M

- Plaza de Armas

- Histórica plaza de planta rectangular con

pavimento sobrelevado y resuelto en base

a solería de losa tarifeña. Tiene poyetes


con farolas, bancos de piedra con respaldos

de forja, arboles, etc. Se reformó en la-

primera mitad del S. XIX.

- Categoría 2

525)



DILIGENCIA: Para hacer constar que el  
presente documento ha sido aprobado

como se ve en el modelo con inscripciones y la  
figura de un leop, obra del famoso escultor Juan  
Cristobal.

- Categoría 3

S.R. (H.02)

- Cementerio

Edificado en 1820 gracias al legado del procer le-  
cal D. Miguel de los Santos Ayllon, fue reedifica-  
do en 1882, guarda sepulturas de valor historico-  
tal como el monumento funerario a los liberales  
efectuados en 1831. Tiene numerosos ornamentos  
de estilo neoclasicco entre ellos una portada.

- Categoría 1

S.R. (H.02) M.54

Alameda

Trasada en la primera mitad del S. XIX ha sufrido

importantes reformas

Categoría 2

S.R. (H.02)

Mirador Domingo de Mena o de los Cañones

Al parecer en el S. XVIII existia una bateria en  
dicho lugar, hace pocos años se instaló una inscrip-  
cion con la frase "el clamor del derecho tiene mas  
fuerza que el de los cañones" acompañandolo de dos  
piezas antiguas de artilleria.

Categoría 4

S.R. Acuartelamientos.

Forman un importante conjunto de edificaciones de  
caracter militar, que en caso de traslado del Re-  
gimiento y cesión al estamento civil, seria de gran  
utilidad para la ciudad, considerandose lugar idó-  
neo para la instalación de un conjunto de centros



527)

528)

529)

530)

Fronton triangular sobre arcos elípticos el tendido superior:  
esta cubierto por medio de arcos elípticos sobre columnas  
toscanas.

- Categoría I

532)

Ermита de S. Roque en el camino a La BDA. de la Paz, y muy  
cerca de los cuarteles, se encuentra esta ermita, levantada  
en 1801 y de interesante planta poligonal. Conserva  
en su interior varias inscripciones y en sus alrededores  
hay un curioso "La Cruz".

Categoría I

533)

Cruz del Padre Ventura

En una colina cercana a la ciudad, se encuentra este sen-  
cillo monumento, del cual no hay referencia histórica ni  
de la fecha, ni de los motivos de su erección. Consta  
basicamente de una cruz de madera sobre un cilindro de  
manpostera levantado sobre un basamento circular. Su ori-  
gen se supone tradicionalmente como muy antiguo, y tal vez  
sea anterior a la fundación de la ciudad

Categoría I

534

Fuente de Santa España,  
Fuente del siglo XVIII, en piedra con tres arcos, pilas  
y remate con inscripciones poco legibles, relativas a  
su construcción en tiempos del rey Carlos III


Categoría I

535)

Fuente del Chorro


Construida en el S. XVIII, tiene dos pilas tras planas y  
esta muy abandonada

Categoría I



DILIGENCIA: Para hacer constar que el  
presente documento ha sido aprobado

ta muy reformado •  
Categoría 3



DILIGENCIA: Para hacer constar que el  
presente documento ha sido aprobado